

Nº Orden: 000040520837

Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/15 09:56:42

Síntoma: MOBILIARIO DAÑANDO MMCONSER-01

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: MD1 CAJON DEL MAP DAÑADO

Descripción de la Orden: USUARIO REPORTA QUE EL CAJON DEL MAP DE LA PARTE DE ARRIBA SE AVERIO EL RIEL Y

REQUIERE ATENCION INMEDIATA m368045 NUM.4727486531 EXT.30

Usuario Notificador: M368045 Teléfono: 4727486531

Ubicación Técnica: MX11002423-10-17-01 REPARACION DE MOBILI

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0949

CECO: MX11000949 PTO INTERIOR SILAO

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: PLAZA DE LA PAZ 102, 36275 SILAO DE LA VICTORIA (Guanajuato)

Usuario: M914032

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

EXCELENTE

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Pedro Rojano daniel ramirez

Fecha de Atención: 2017/11/23 13:32:01

Tipo: Terminada, NO se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Se ajusta y seblubrica cajón de map

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

