
## **BBVA** Bancomer

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

EN LA CIUDAD DE Poncitlan Jal.			
SE EFECTÚA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SUCURSAL  Poncition  DE 20  Poncition	17		
SE EFECTÚA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SUCURSAL  Poncitian		C.R. 548	3
DEL PROYECTO Imparmabilización			
QUE CONSISTIÓ EN:			
INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN REPARACIÓN			
AIRE ACONDICIONADO  HIDROSANITARIO  ELÉCTRICO  ELEVADORES  UPS  PLANTAS DE EMERGENCIA  ALBA  P.  ALBA  P.  ALBA  P.  ALBA  P.  ALFO  ALFO  CANO  CANO	ACIÓN ITURA  ÑILERIA ISOS IMBRAS AFON ISIANA ELERIA ILIARIO		
OTROS: OTROS:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS: Sa ratiro motarial an ma	esta	do y se	coloco
membrana prepabricada 585 sobre la superp	erera da	azotaa	, 50
sallaron grictas. Sa sallaron con silicon un	ones an	ventax	as,
sa impermadelizaron grateles en azatea co			
EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA: ABR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.N.			
LOS CUALES SE HAN REALIZADO AL PROYECTO Y SE ENCUENTRAN OPERANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE:			
EI C. EN SU CARÁCTER DE JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y	CONTROL DE LA SU	JCURSAL,	
QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL INMUEBLE A SU CARGO.			
ELC. Luis Ramirez Chuala	EN SU C	ARÁCTER DE REPRESI	ENTANTE
DE LA EMPRESA: AGR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RESPONSABLES D	E LOS TRABAJOS EJEC	CUTADOS.
EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUE	BLES. OUIEN AVALA	COMO ENTIDAD	
ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS			
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:			
EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO	EXCELENTE BU	IENO REGULAR	MALO
NOMBRE: Tree   Q Ms. / W 1. ¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron los trabajos?			
NOMBRE: Suga Paraspoil Banda of Restricts from the species of the	1		
3. La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal	/		
4. ¿Cómo considera la limpleza y orden en el desarrollo de los trabajos realizados?			
FIRMA:  5. como considera la Capacidar techica del personal?	0		
MMUEBLES:Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio  ACUFRDO CON EL ARTICULO 39 Versión: 0			Pág. 1 de 1

	Formato d	e validación, trabajos me	nores	
CR: <b>5'468</b>	Sucursal:	Poncitlan	Fecha:	1/07/2
	Monto final (sin IVA):		No. Ticket / ODC	
acciones realizadas				
Descripción breve: imperera de azota	permeable ta, imper	litación con mai madilitación	mbrana 585 en : de pretiles, se	lado
Marcar con "x" donde corresponda		,		
Sistema Electrico		Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario		Mobiliario	Limpieza	
Aire Acondicionado		Acabados y Albañilerias	Impermeabilización	X
UPS / Baterías	S	eñalización Interna / Externa	Estacionamientos	
Plantas de Emergencia		Pinturas	Pisos / Muros	
alidación del servicio				
Observaciones del usuario:				
Firma y Sall	del Usuario	Suc. Concrete Concret	Firma Proveedor	
nmuebles Redes, 2015		ALCONOMICS PARA BESONITO O CUERDO CON ANTICONOMICS PARA BESONITO DE CUENTRA BESONITO DE CONTRA BESONITO		Versión 1.0



## DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES



	CONSERVACION			CENTRO RESPONSABLE			FECHA		
	CONSER	VACION		CENTRO RESPO	NAMEL	11/07	200000000000000000000000000000000000000		
PERSONA QUE DOMICILIO: PERSONA QUE FECHA DE ORIG	RECIBE REPO	rte: <i>Victe</i>	or Ayala	Luiz . H	EEPORTE N° ELEFONO: HORA DE ORIGEI HORA DE LLEGAL	N:	12017	,2:00	br
			TIPO	DE SERVICIO					
	IN	IMUEBLE			MOBIL	IARIO			
		p	ROBLEMA REPO	RTADO Y COMENT	ARIOS				
		N	MATERIAL EMPLE	EADO EN LA REPAR					
CANTIDAD	UNIDAD			CONC	EPTO	1 46 2	and do	05.00	son
CANTIDAD 600	UNIDAD	imparn	naabilizante	conce a prazabrica	ento Endo 585 d				sor
		impern	naabilizante	conci a prapabrica ta acrilica e	EPTO 1.do 585 d 1. muros q	arlmat	rale	5	sor
600	mz	impern	naabilizante	conci a prapabrica ta acrilica e	EPTO 1.do 585 d 1. muros q	arlmat	rale	5	sor
62	mz sm	impern impern sellado	naabilizante	concidente acrilice e	EPTO 1.do 585 d 1. muros q	arlmat	rale	5	Sor
600	mz pza pza	impern impern 54/lado Botague	neabilizanto neabilizanto de venton as en pua	concide en acrilice en acrie y conce	EPTO 1.do 585 d 1. muros q	parimat	rala	5	Sor
600 62 1.0 Nombre: L	mz pła pła RESPONSAB	imparn imparn 54//add Betague	neabilizanto neabilizanto de venton as en puas presa	concide a prapabrica e acrilica e acrilica e acrilica e cancida e	ndo 585 de la lería e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	parimat	rala	5	Sor
600 62 60 100 Nombre: Lu Firma:	mz pła pła RESPONSAB	imparn imparn 54//add Betague	presa  LUSIVO PARA SE	concide a prapabrica de acrivica de carrior y canconta de carrior	EPTO  A MUTOS Q  A MUTOS Q  A CETTO	MUEBLES B	ANCOM	ER	
Nombre: Le Firma:	MZ  PZA  PZA  RESPONSAB  ON COMME	imparn imparn 54//add Betague	PRESA  LUSIVO PARA SE  1 La Rapidez co Mesa de Control  2 La Disponibi	concide a prapabrica e acrilica e	A MUTOS EL CENTA CONTINUADOR IN SU SOLICITUD POR	MUEBLES BA	ANCOM	ER ER	
Nombre: L	mz pza pza pza RESPONSAB	imparn imparn 54//add Betague	PRESA  LUSIVO PARA SE  1 La Rapidez co  Mesa de Control  2 La Disponibi  fue:	concidental acrilica esta acri	ORDINADOR IN  Su solicitud poi el personal técn	MUEBLES BA	ANCOM	ER ER	Male

## **BBVA** Bancomer

## Acta de Entrega / Recepción de Obra

Acta de entrega-recepcion de los trabajos realizados en la su	cursal: Yoncit	lan		
De fecha: 11/07/2017 En la ciudad de: Ponci	Han Jal			
Siendo las: 13:00 hrs.				
Ejecutadas por el Contratista: AGR CONSTRUCCI	ONES S.A.	DE C.V.		
Descripción de actividad a ejecutar:				
INSTALACION SUSTITUCION	REPA	RACION		
		DESCRIPCION	DE TRABAJO	S
Por "BBVA-Bancomer S.A."  1. El C. sucursal, quien recibe de conformidad de los trabajo y conservación.  Por "el Contratista"  1. El C. Luís Ramiraz Chucla Compañía: Abr construcciones s.A.; correspondiente de los trabajos ejecutados por su el	s ejecutados en	el Inmueble a en su carácter o quien efectúa er	de Representai n este acto la	su utilización nte de la entrega
instalados y de la mano de obra empleada.				-
Pendiente(s)	Fecha Compromiso		Fecha Termino	
EXCLUSIVO LLENADO PARA USUARIO	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron los trabajos?				
2. La Disponibilidad mostrada por el personal tecnico fue:			3 -	5488
3. La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal fue:			en de la mario	
4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el desarrollo de los trabajos realizados?		23	Suc. Cooksillan-re	ncitlán Cánten
5. ¿Cómo considera la capacidad técnica del personal?		4	pd2alli	S0017
		3	MINOS MA	Brace C
6. ¿El personal se encuentra identificado con el logo de su	SI	NO NO	ERDO COUR	ANY DE
empresa? (si o no)		-	. B. 7. 3	C. C. UUDITO