BBVA

Nº Orden: 40389256

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 29.05.2017

Hora Inicio: 18:36:59

Motivo Orden: CH1PUERTA DE CRISTAL CHAPA

Síntoma: MMCER/CA-06 CHAPAS

Prioridad: 2.Urgente <= 96 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000214-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 0344

Ceco: MX11000344 TACAMBARO Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Avenida Revolución 40, 61650 Michoacán

Usuario Notificador: 10024930 VILLALOBOS REAL, MARIA DE LA SALUD

Telf. Contacto: 01595961464

e-mail contacto: MARIADELASALUD.VILLALOBOS@BBVA.COM

N° Op.	Operación	OK
0010	CH1PUERTA DE CRISTAL CHAPA	ОК

DESCRIPCIÓN ORDEN:

014595961464 E30 M817735

UISURIO REPORTA QUE LA CHAPA DE LA PUERTA DE CRISTAL SE DAÑO LO CUAL SOLICITA SU ATENCION LO MAS PRONTO POSIBLE

Suc Taca	EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR	EL USUARIO	A TOTAL PROPERTY.		
Nombre: 100. Ons	V STATE OF THE STA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALC
Nombre: Noor Con	La rapidez con la que se atendió su solicitud		Secure Vision Vision		
1 1 1	por Mesa de Control de Reportes fue:				
BECIDADO	La Disponibilidad mostrada por el personal				
Firma: UERDO CO	La Atención y Actitud del Servicio recibida por el personal técnico fue:				
Selfo	La solución a su Problema fue:				
0344-A	¿Como considera la capacidad del personal?				

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: | JUNIO

Hora Atendido: 00:00:00 10:25 a

Causa: Reparación de dos chapas

Fecha Realizado: | JONIO

Hora Realizado: 00:00:00 10:25 a 1:47 pm

Fecha Programado: Hora Programado: 00:00:00