

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES ARR



CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FFOUR	
EXPERSENCIA	1025	FECHA	
PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO: PERSONA QUE RECIBE REPORTE: A DE IANA SIE FECHA DE ORIGEN:	REPORTE N° CONTROL TELEFONO: CONTROL HORA DE ORIGEN HORA DE LLEGAD	. REPORTE N° 404 646 18	
	DE SERVICIO		
INMUEBLE	MOBILI	MOBILIARIO	
PROBLEMA REPORT CAMBIO DE PLAVOINES APLICACION DE SILICON	TIPO MARS 6	LX-6-1 IE DE TARJA	
R PZAS DE PLAFON	MARS GIXGI		
RESPONSABLE DE LA EMPRESA Nombre: ANDRES PLANINES HOZ Firma: ANDRES PAMINES HOZ	COORDINADOR INMU	EBLES BANCOMER	
EXCLUSIVO PARA SER	LLENADO POR EL USUARIO		
Firma: Sello Sello Mesa de Control de 2 La Disponibilida fue: 3 La Atención y personal técnico fue 4 La Solución a su	ad mostrada por el personal técnico Actitud de Servicio recibida por el e:	<i>V</i>	

	Formato de validación, trabajos n	nenores ,
CR:	Sucursal: EXPERENCIA	Fecha: 1709 1
	Monto final (sin IVA):	No. Ticket / ODC
cciones realizadas		
Descripción breve:		
Chubio De	PLAFONES MARS	
APLICACION	PE SILICON AIBPIDE	S
larcar con "x" donde corresponda		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
alidación del servicio bservaciones del usuario:	1025-A 1025-A BBVA Bancomer 12	
X) Firma y Sell	Apoderado Apoder	ANDRES PAMACE WILL Firma Proveedor
Firma Subdir	ector Regional	Firma Director DAR