

Nº Orden: 000040437397

Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/08/01 16:17:36

Síntoma: MOBILIARIO DAÑANDO MMCONSER-01

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: MD1 / MOBILIARIO DAÑANDO

Descripción de la Orden: NOMBRE: MARIA D VALDEZ MORENO 7252260 NÓMINA: M725226 ------

REPORTE: (1 PUERTA DEL MUEBLE DE COCINETA CAÍDA) -------- CR: MX11001060 SUC: JUAREZ NÚMERO DE

TELÉFONO: 3336148714 EXT. 30 DIVISION: OCCIDENTE

Usuario Notificador: M725226 Teléfono: 3336148714

Ubicación Técnica: MX11000552-10-17-01 REPARACION DE MOBILI

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1060

CECO: MX11001060 JUAREZ

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Juárez 681 y 685, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M725226

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Andrés ramirez hdz

Fecha de Atención: 2017/08/02 16:06:34

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se ajustan bisagras en puerta y se fijan con tornillos mas gruesos se engrasan las bisagras

Mano de Obra: Fijación y engrasado de bisagras

Materiales: 6 tornillos de 1/4" y aplicación de grasa bacel

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

