

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	5230 - ESTADIO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN	PZA	1 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
D07-12	CANCELERÍA ALUMINIO Y	REUBICACION DE PUERTA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE: REINSTALACION DE PUERTA Y BISAGRA JACKSON, SELLADO, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.
	CRISTAL	

LOCALIZACIÓN)N		AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUBERVISIAN VOBO BBVA CONFORMIDAL								
EJE	ENTRE EJE		AREA	LARGO	ANCHO ALTO		CANTIDAD	TOTAL	SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA	
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000				
							TOTAL:	1.000	PZA			

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	5230 - ESTADIO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN	PZA	2 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
D07-02	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL	AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE ACCESO A ATM. INCLUYE AJUSTE DE BISAGRA HIDRÁULICA Y DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA.

L	OCALIZACIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN	VoBo BBVA	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE							BBVA BANCOMER	BANCOMER	
			0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
						TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



NUMEROS GENERADORES

									EMPRESA:		A&R C	ONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:			5230 - ESTADIO						UNIDAD		НОЈА	
UBICACIÓN:			PERIFERICO PASEO DE LA REF	ASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN					PZA		3 DE 3	
(CLAVE		PARTIDA	CONCEPTO								
	L-45		CERRAJERIA	AJUSTE Y NIVE INCLUYE: LIMI TRABAJO.	ELACIÓN DE PUE PIEZA, TRASLAC	ERTA DE CRIST <i>A</i> DOS HASTA LA	AL TEMPLADO. REUTII ZONA DE TRABAJO,	LIZANDO LAS BISA MANO DE OBRA	GRAS EXISTENTES. EL COSTO NECESARIA, EQUIPO Y HERR	CONTEMPLA SC AMIENTA Y TOD	DLO EL AJUST DO LO NECES	E Y LA NIVELACION CON PIEZAS EXISTEN PARA SU CORRECTA EJECUCION
LOC	LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE		AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo B BANCO		CONFORMIDAD EMPRESA
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000				

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

TOTAL:

1.000

PZA