



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/16 08:32:38

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 CHAPA

Descripción de la Orden: M819864 LA CHAPA DE LA PUERTA DE COMEDOR SE DESPEGO DEL ANILLO QUE VA

PEGADO A LA PUERTA PIDE SE REPARE TEL. 4433080848(30) CEL. 4432411621

Usuario Notificador: M819864 Teléfono: 4433080848

Ubicación Técnica: MX11002074-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA Oficina: 1100

CECO: MX11000721 TRANSITO PERIFERICO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: L3 Lt10 Mza1 Libramiento Sur Sector Ind s/n, 00001 Morelia (Michoacán)

**Usuario:** M819864

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el EXCELENTE

personal técnico fue:

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Chrystiam Vargas Rodriguez

Fecha de Atención: 2017/06/23 16:25:39

Tipo: -

**Descripción de la Actuación:** Reparación de chapa de puerta de comedor

Mano de Obra: -

## Materiales: -

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

