



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/23 11:28:38

Síntoma: PUERTA/CORTINA DAÑADA MMCRISTA-01

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PD1 TOPES DE PUERTA

Descripción de la Orden: M842766 USUARIO PIDE SE PONGAN MAS ALTOS LOS TOPES QUE ESTAN EN AL PUERTA POR UQE AL ENTRAR LOS CLIENTES AVIENTAN LAS PUERTA Y SE AZOTA Y EL MARCO YA SE ESTA ROMPIENDO DE LA FUERZA CON LA QUE PEGA tel. 4433269813(30) cel. 4432283050

Usuario Notificador: M842766 Teléfono: 4433269813

Ubicación Técnica: MX11000208-10-09 CRISTALERÍA

Planta: BAJA Oficina: 0338

CECO: MX11000338 UNIVERSIDAD

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Calzada De La Huerta Esq. Libramiento 3000, 58080 MORELIA (Michoacán)

Usuario: M818157

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa BUENO

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas rodriguez

Fecha de Atención: 2017/07/06 14:02:19

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Colocación de topes nuevos y altos para que la puerta cierre automáticamente

Mano de Obra: -

Materiales: 2 topes nuevos

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

