

## **NUMEROS GENERADORES**

								EMPRESA:	A&R (	CONSTRUCCIONES SA DE CV	
	OBRA: 1219 - MORELIA SANTIAGUITO							UNIDAD		НОЈА	
UBICACIÓN:		AV. MORELOS NORTE No. 1790 DR. MIGUEL SILVA MICHOACAN						PZA		1 DE 2	
CLAVE L-45		PARTIDA	CONCEPTO								
		CERRAJERIA	AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO. REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXISTENTES. EL COSTO CONTEMPLA SOLO EL AJUSTE Y LA NIVELACION CON PIEZ INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRABAJO.							TE Y LA NIVELACION CON PIEZAS EXISTEN SARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	
	OCALIZACIÓN	AREA	LARGO	ANCHO AI	ALTO	ALTO CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN	VoBo BBVA	CONFORMIDAD EMPRESA	
EJE	ENTRE EJE		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	BBVA BANCOMER	BANCOMER	_	

TOTAL:

1.000

PZA



## **NUMEROS GENERADORES**

DBRA:   1219-MORELIA SANTIAGUITO   1219-MOREL												
UBICACIÓN:  AV. MORELOS NORTE No. 1790 DR. MIGUEL SILVA MICHOACAN  PZA  2 DE 2  CLAVE  PARTIDA  CONCEPTO  L-61  CERRAJERIA  CERRAJERIA  CERRAJERIA  CERRAJERIA  CERRAJERIA  CONCEDTO  REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO CONCEDTO  CONCEPTO  CONCEPTO  CORRECCION SUPERVISIÓN BUYOBO BBYA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA  EJE ENTRE EJE  CONFORMIDAD EMPRESA			_						EMPRESA:	A&R (	CONSTRUCCIONES SA DE CV	
CLAVE PARTIDA  CONCEPTO  L-61 CERRAJERIA  CERRAJERIA  CERRAJERIA  CONCEPTO  REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO  LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA  BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA		OBRA:										
L-61 CERRAJERIA  REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.  LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.  CORRECCION SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA BANCOMER	U	IBICACIÓN:										
LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA		CLAVE	PARTIDA									
EJE ENTRE EJE  AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA  CONFORMIDAD EMPRESA		L-61	CERRAJERIA									
DSTA STATES MEETING			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	SUPERVISIÓN		CONFORMIDAD EMPRESA	
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	DDVA BANGOWER			
TOTAL: 1.000 PZA												