

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES A&R construcciones **FECHA** CENTRO RESPONSABLE CONSERVACION AMPESTRE REPORTE N° PERSONA QUE REPORTA: #2630 PRADOS DELCAM TELEFONO: 4/4 DOMICILIO: AV. CAMELINAS HORA DE ORIGEN: PERSONA QUE RECIBE REPORTE: 10 EL HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FECHA DE ORIGEN: TIPO DE SERVICIO MOBILIARIO INMUEBLE PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS PEPARACION DE UN FSCRITORIO DSO ARIO MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO **RESPONSABLE DE LA EMPRESA COORDINADOR INMUEBLES BANCOMER** Nombre: JOSE TOMAS MONTOYA LOPEZ. Firma: EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO Excelente Bueno Regular Malo 1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue: 2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico 3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue: 4.- La Solución a su Problema fue:

5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?

Formato de validación, trabajos menores

CR: 5627

Sucursal: QAMPESTRE

Fecha: 18 14AY 2017

Monto final (sin IVA):

No. Ticket / ODC 40376014

Acciones realizadas

Descripción breve: REPARACION DE PUERTA

Marcar con "x" donde corresponda

Sistema Electrico

Sistema Hidrosanitario

Aire Acondicionado

UPS / Baterías

Plantas de Emergencia

Elevadores y Escaleras

Mobiliario

Acabados y Albañilerias

Señalización Interna / Externa

Pinturas

Cerrajeria y Canceleria

Limpieza

Impermeabilización

Estacionamientos

Pisos / Muros

Validación del servicio

Observaciones del usuario:

Firma y Sello del Usan

Firma Subdirector Regional

Firma Proveedor

Firma Director DAR

Inmuebles Redes, 2015

Versión 1.0

- -

•

.

*