BBVA Bancomer

INMUEBLES; Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio



Pág. 1 de 1

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES A&R construcciones

CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FECHA	
Monte Cosina	3889	25-10-17	
PERSONA QUE REPORTA: Anonio Vergo DOMICILIO: Enrique dice de leon PERSONA QUE RECIBE REPORTE: Adriena FECHA DE ORIGEN:	REPORTE N° 4 TELEFONO: HORA DE ORIGI	0503477 EN: IDA: 10:00	
TIPO DE SERVICIO			
INMUEBLE	INMUEBLE MOBILIARIO		
SE REPARO ENTREPANO DE M SE COLOCO SOPORTE Y ATORA EN MUEBLE	PORTADO Y COMENTARIOS LUCACE DE ESECUTA LICLO Y REPARACI	10 GR) 4 Aguste	
MATERIAL PARK	LEADO EN LA DEDADACTON		
CANTIDAD UNIDAD	LEADO EN LA REPARACION CONCEPTO	CONTRACTOR DESIGNATION	
1 / Soporte p/e			
RESPONSABLE DE LA EMPRESA COORDINADOR INMUEBL		MUEBLES BANCOMER	
Nombre: Noe Maan Firma:			
Suc. Guadalajara-Plaza-Mesa-de Contro 2- La Disponib fue: 3 La Atención personal técnic	con la que se atendió su solicitud por ol de Reportes fue: oilidad mostrada por el personal técn n y Actitud de Servicio recibida por	ico	

Versión 0

	ormato de validación, trabajos men	ores
CR: 388 9	Sucursal: MONTECAS(NO	Fecha: 25-10- 2
Monto	final (sin IVA):	No. Ticket / ODC 4050347
Acciones realizadas		
Descripción breve: Se Re	PARO ENTREPARIO EN	aluebro DE
ESECUTIVO REPAR	PACION Y AGUSTE C	SH ALEBLE
Marcar con "x" donde corresponda		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
/alidación del servicio		
Observaciones del usuario:		
		011
		(dun)
Firma y Sello del L	Isuario	rma Proveedor
	3889-E1 3889-E1	
	BBVA Bancomer 12	
	Suc. Guadalajara-Plaza Montecasino	
Firma Subdirector F	and the second s	irma Director DAR
	9-17	
nmuebles Redes, 2015	PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ADUERDO CON EL ARTICULO 39	Versión 1.0
	9000 F4 3889-F1	