

## DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES



SUC: JUAREZ		CENTRO RESPONSABLE	FECHA	
		1060	24-10-17	
PERSONA QUE REPORTA: AVE DOMICILIO:  PERSONA QUE RECIBE REPORTE:  FECHA DE ORIGEN: 24-10	ADRIANA	y 686 . REPORTE N° . TELEFONO:	40502 <b>3</b> 16 33853003 IGEN: 10:06	
TAIL		DE SERVICIO		
INMUEBLE		MO	MOBILIARIO	
	PROBLEMA REPOR	RTADO Y COMENTARIOS		
CANTIDAD UNIDAD	MATERIAL EMPLEA	ADO EN LA REPARACION		
RESPONSABLE DE I	A EMPRESA AMIREZ HOZ.	COORDINADOR I	NMUEBLES BANCOMER	
Firma: age - 1				
THE RESIDENCE OF A	EXCLUSIVO PARA SER	LLENADO POR EL USUARIO	To 3 Transfer of the last	
Firma:  RECIBINOS PARA DEPOSITO DE LA CUERDO SELÍO ATTICULO DE LA CUERDO SELÍO ATTICUL	1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilida fue: 3 La Atención y personal técnico fue 4 La Solución a su	la que se atendió su solicitud po Reportes fue: ad mostrada por el personal téco Actitud de Servicio recibida po e:	nico r el	

Datos del Proveedor (Logo, nombre, etc.)

	Formato de validación, trabajos	menores
cr: 1060	Sucursal: JUAREZ	Fecha: 24-10-1
M	No. Ticket / ODC	
Acciones realizadas		
Descripción breve:	PREACON DE PUERT	A CAIDA EN ESTACION
DE TRABAJO	)	
Marcar con "x" donde corresponda		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	⊀ Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterias	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
060. Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
Bancomer 12		
Validación del servicio		
Observaciones del usuario:	1	
24-10-17	2	
RECIBIMOS PARA DEPOSITO		
ACUERDO CON EL ARTIGUL		
LOTOC July	4	
1060-E3 Firma y ello d	I Usuario	Firma Proveedor
Firma Subdirecto	or Regional	Firma Director DAR