



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/19 18:30:51

Síntoma: CAMBIO MOBILIARIO MMSUSTMO-01

Prioridad: 2.Urgente<= 168 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CM1 REUBICACION DE MAMPARAS

Descripción de la Orden: M41008 014433158362 E15 USUARIO REPORTA LA REUBICACION LA MAMPARA DE EJECUTIVO COMERCIAL DEL PRIMER PISO AL BANQUERO PERSONAL DE PLANTA BAJA ESTO SE SOLICITA EXPERIENCIA UNICA

Usuario Notificador: M41008 Teléfono: 014433158362

Ubicación Técnica: MX11001439-10-17-02 SUSTITUCION DE MOBIL

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1100

CECO: MX11005261 VASCO QUIROGA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Bucareli 935, 58230 MORELIA (Michoacán)

Usuario: M844

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

EXCELENTE

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas Rodrigues

Fecha de Atención: 2017/07/25 12:11:20

Tipo: -

Descripción de la Actuación: -

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

