

Nº Orden: 40383326

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 22.05.2017

Hora Inicio: 15:47:54

Motivo Orden: PU2 QUITAR PUERTA

Síntoma: MMCER/CA-02 PUERTAS INTERIORES

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000546-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1052

Ceco: MX11001052 CINCO DE FEBRERO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: CALZADA 5 DE FEBRERO 555, 44430 Jalisco

Usuario Notificador: 10010841 LOPEZ CORDOVA, BERENICE

e-mail contacto: BERENICE.LOPEZ.2@BBVA.COM

Telf. Contacto: 3336199994

N° Op.	Operación	ОК
0010	PU2 QUITAR PUERTA	

DESCRIPCIÓN ORDEN:

M520868 PIDE SE QUITE LA PUERTA DE LA COCINETA POR QUE OCUPA MUCHO

ESPACIO

TEL. 3336199994(30)

CEL. 3314526090

F7525 S		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre: Berenied	La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de Reportes fue:	/			
Suc Guadala ara-	La Disponibilidad mostrada por el personal				
25 - S - 20	La Atención y Actitud del Servicio recibida por el personal técnico fue:				
Sello	La solución a su Problema fue:		>		
PAGO ESTE DO	¿Como considera la capacidad del personal?				

1052-4



Nº Orden: 40383326

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 22.05.2017

Hora Inicio: 15:47:54

Datos a completar por el/proveedor:

Fecha Atendido: 24 - Mayo - 2017

Hora Atendido: 00:00:00 11:10:15

Causa: Se Refin Puerta de Cocineta

Fecha Realizado: 24 - Mayo - 2017

Hora Realizado: 00:00:00 11:40:32 Fecha Programado: 24 May 0 - 2017 Hora Programado: 00:00:00 1 131 0 : 15