



		1		
. 0	 me to	100	inn	-

		CENTRO RESPONSABLE		FECH	1A	
Ocotlon		595	35-	500	-201	7
PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO: Trancisco I Made PERSONA QUE RECIBE REPORTE: ECHA DE ORIGEN:		REPORTE Nº 40 TELEFONO: HORA DE ORIGEN HORA DE LLEGAD HORA DE SALIDA	0.4569 1:	582		
	TIPO D	DE SERVICIO				
INMUEBLE		MOBIL	IARIO			
	PROBLEMA REPOR	RTADO Y COMENTARIOS				
Pintura an		Avos de la Sa				
CANTIDAD UNIDAD	MATERIAL EMPLEA	ADO EN LA REPARACION CONCEPTO				
RESPONSABLE DE LA E		COORDINADOR INM	UEBLES BA	ANCOM	ER	
RESPONSABLE DE LA E		COORDINADOR INM	UEBLES BA	ANCOM	ER	
Nombre: Congress 5, luc	Valdez	COORDINADOR INM	UEBLES BA	ANCOM	ER	
Nombre: Congress 5, localisma:	CLUSIVO PARA SER	LLENADO POR EL USUARIO	Excelente		ER Regular	P
Nombre: Congress 5, local Street 5, local Stre	(CLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control do	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la Reportes fue:	Excelente			M
Nombre: Cover 5 100 Firma: Firma: South And	CLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue:	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la e Reportes fue: lad mostrada por el personal técnica	Excelente a			P
Nombre: Constant State S	CLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue:	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la e Reportes fue: lad mostrada por el personal técnica Actitud de Servicio recibida por el	Excelente a			P
Nombre: Extended to the second of the secon	1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue: 3 La Atención y	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la exeportes fue: lad mostrada por el personal técnica Actitud de Servicio recibida por el le:	Excelente a			M
Nombre: Firma: Postal Firma: Postal BWA BancoSello. 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue: 3 La Atención y personal técnico fu 4 La Solución a si	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la exeportes fue: lad mostrada por el personal técnica Actitud de Servicio recibida por el le:	Excelente			P
Nombre: Firma: Postal Firma: Postal BWA BancoSello. 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue: 3 La Atención y personal técnico fu 4 La Solución a si	LLENADO POR EL USUARIO I la que se atendió su solicitud por la e Reportes fue: lad mostrada por el personal técnica Actitud de Servicio recibida por el le: lu Problema fue:	Excelente			P
Nombre: Service Solve So	1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue: 3 La Atención y personal técnico fu 4 La Solución a si	LLENADO POR EL USUARIO I la que se atendió su solicitud por la e Reportes fue: lad mostrada por el personal técnica Actitud de Servicio recibida por el le: lu Problema fue:	Excelente			

'0595-A

	Formato d	e validación, trabajo	s menores		
CR: 59 5	Sucursal: Monto final (sin IVA):	OCOTTAN		Fecha:	-sep-201
Acciones realizadas					,
Descripción breve:	Pintoro en	distintes	Aveas	de la Suca	isol.
Marcar con "x" donde correspo	onda				
Sistema Electrico		Elevadores y Escaleras		Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario		Mobiliario		Limpieza	
Aire Acondicionado		Acabados y Albañilerias		Impermeabilización	
UPS / Baterías		eñalización Interna / Externa		Estacionamientos	
Plantas de Emergencia	0595-A COMEr 12 án-Principal	Pinturas	X	Pisos / Muros	
Validación del servicio	erado				
Observaciones del usuario: S					
PECIBIMOS PAR PAGO ESTE DO ACUERDO CON E L. G. T.	A DEPOSITO O				
0595-A	0595-A Jon		GH	-	
Firma y :	Sello del Usuario		Firm	a Proveedor	
Firma Sub	odirector Regional		Firma	Director DAR	

BBVA Bancomer

Acta de Entrega / Recepción de Obra

Acta de entrega-recepcion de los trabajos realizados en		DCO+ 1c M	NISCO		
De fecha:6S -cc -En le ciudad de:	GUA	ADALAJAKA, JA	ALISCO		
Siendo las: 14:00	& R CONSTRUC	CIONESSADI	ECV		
	X K CONSTRUC	OIONEO S.A. D			
Descripción de actividad a ejecutar:					
INSTALACION SUSTITUCION	REPAI	RACION			
		DESCRIPCION	N DE TRABAJO	S	
	Pinto	va en	distintes	,	
	Arcas	s de la	Sucurse	.(
CROQ	UIS				
Por "BBVA-Bancomer S.A."					
1. El C.			carácter de ap		
de sucursal, quien recibe de conformidad de los	trabajos ejecuta	idos e n el Inmi	ueble a su car	go,	
para su utilización y conservación.					
Por "el Contratista"					
1. EI C. ING. VICTOR MANUEL AYALA R	UIZ (en su carácter	de Representa	inte de la	
Compañía: A & R CONSTRUCCIONES S.A.	DE C.V.	quien efectúa e	en este acto la	entrega	
correspondiente de los trabajos ejecutados por s	su empresa, otor	rgando garantía	por la calidad	d de	
los materiales instalados y de la mano de obra	empleada.				
Pendiente(s)	Fecha	Compromiso	Fecha To	ermino	
ENGLICHIO LI EVIDO BIBLUGUIBIO	MARKET THE PARKET		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is t	UPSCHOOL STATE	
EXCLUSIVO LLENADO PARA USUARIO	建筑是是在新疆		A SERVICION DE LA COMPANION DE	CONTRACTOR OF THE PARTY	
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	
1. ¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron los trabajos?				0595-A	0595-A
z. La Disponibilidad mostrada por el personal tecnico				BRVA	
3. La Atención y Actitud de Servicio recibida por el				Suc Do	Bancomer 12
personal fue: 4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el				846. 00	otlán-Principal
	/			10	- CHCLODE
desarrollo de los trabajos realizados?				0)	
desarrollo de los trabajos realizados? 5. ¿Como considera la capacidad tecnica del personal?				Ö	SEP 2017
				RECIBIMOS PAGO EST	PARA DEPOSITO O
nersonal?	SI	NO		RECIBIMOS PAGO EST ACUERDO	PARA DEPOSITO O E DOCUMENTO, DE CON EL ARTICULO 20
	SI	NO		RECIBIMOS PAGO EST ACUERDO	SEP 2017

EN LA CIUDAD DE SIENDO LAS 14'00 DEL DÍA OS DE SOPIEMOVE DE 2017 SE EFECTÚA LA ENTREGA DE LÓS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SUCURSAL DEL PROYECTO QUE CONSISTIÓ EN: INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN REPARACIÓN CONSERVACIÓN PINTURA ALBAÑILERIA PISOS ALFOMBRAS PLAFON PERSIANA CANCELERIA MOBILIARIO OTROS: DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS:	X .	C.R. 59	15
IMPERMEABILIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO HIDROSANITARIO ELÉCTRICO ELEVADORES UPS PLANTAS DE EMERGENCIA OTROS:	X		
		1000	
Q	cos	de	la
00001361			
EI CEN SU CARÁCTER DE JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTI QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL INMUEBLE A SU CARGO.	ROL DE LA SU	CURSAL,	
VICTOR MANUEL AYALA RUIZ	SU CARÁCTEI	R DE REPRESI	
EI CEN			
DE LA EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABI	LES DE LOS T		
A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LES DE LOS T		
DE LA EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABI EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUEBLES, C ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	LES DE LOS T		DAD
DE LA EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABI EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUEBLES, C ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS: EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO EXCELENTE 1. J. Cómo considera el hierron en el que se realizarno los trabajos?	ILES DE LOS TI	COMO ENTID	DAD
DE LA EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABI EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUEBLES, C ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS: EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO EXCELENTE	ILES DE LOS TI	COMO ENTID	DAD
EL C EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUEBLES, CENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS: EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO 1. ¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron los trabajos? 2. La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: 3. La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal	ILES DE LOS TI	COMO ENTID	
EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE INMUEBLES, CENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS: EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO A BARRON EL LA Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:	ILES DE LOS TI	COMO ENTID	DAD

041 13.20 3.46 st'h