BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa	
Reporte de VISITA PREVIA realizada el dia 31-08-2	Calledo
1 FECHA DE VISITA:	31 de Aporto del zão sos mil Trez y Siete
2 ENCARGADO DE SITIO	Robert Newson
3 HORARIO DE ATENCIÓN: 4 RESTRICCIONES DE ACCESO:	7:00 AM- 23:00
5 UBICACIÓN DEL CAJERO:	Recepción
6 RUTA DE ACCESO:	Prento de recepçión o mano deservo
7 LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:	
8 LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:	
9 TABLERO ELECTRICO:	S
10 VOZ Y DATOS:	3
11 INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR:	40
12 ADECUACIONES:	St.
13TIENE O REQUIERE AA:	No fiene
14 TIENE O REQUIERE CARCASA:	SI Trene
15 SEÑALIZACION INTERIOR:	<u>Co</u>
16SEÑALIZACION EXTERIOR: 17 CANALIZACION DE VOZ/DATOS:	No
18 PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:	
19 RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ CO	
Je Orsznelo (Stero +	Para refino (carcasa y aparatas
**	
The state of the s	
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL	USUARIO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE:	
PUESTO:	
FIRMA:	Coard Sitemes Planta
I ANTON	- (1-millin)
CELLO	Throng
SELLO	