

Nº Orden: 000040527693



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/23 14:32:23

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH2 CAMBIO DE CHAPA

Descripción de la Orden: USUARIO SOLICITA EL CAMBIO DE CHAPA DE UNA PUERTA QUE DA ACCESO A ÁREAS

INTERNAS YA QUE SE CAYÓ. CR: 4152 TEL: 46263234

Usuario Notificador: M810060 Teléfono: 46263234

Ubicación Técnica: MX11001078-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 4152

CECO: MX11004152 IRAPUATO MERCADO

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: CALLE GUANAJUATO 908, 36570 IRAPUATO (Guanajuato)

Usuario: M180900

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el EXCELENTE

personal técnico fue:

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Pedro Rojano Daniel ramirez

Fecha de Atención: 2017/11/30 14:40:14

Tipo: Terminada, NO se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Visita adixional

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

