

Nº Orden: 40381602 Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 19.05.2017

Hora Inicio: 11:02:49

Motivo Orden: PINTURA

Síntoma: MMADEC/C-03 PAREDES/MUROS Prioridad: 2.Urgente<= 168 H Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000554-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1062

Ceco: MX11001062 GLORIETA LA NORMAL

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Avenida Avila Camacho 1002, 45130 Jalisco

Usuario Notificador: 10012561 CALDERON MONTIEL, CLAUDIA ELIZABETH Telf. Contacto: 3338530030

e-mail contacto: CLAUDIA.CALDERON.1@BBVA.COM

N° Op.	Operación	ОК
0010	PINTURA	

DESCRIPCIÓN ORDEN:

M111961 PIDE SE PINTE EL AREA DE AUTOSERVICIOS PERO EN EL TECHO POR QUE SE BOTA LA PINTURA DESPUES DE LA REPARACION Y EN EL AREA DE DIRECTOR

TEL. 3338530030(30) CEL. 3311165396

PAVA Hand	MI ()2	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre: QUOIG	La rapidez con la que se atendió su solicitud				
Axeria	por Mesa de Control de Reportes fue:				
Add	La Disponibilidad mostrada por el personal				
irma:	La Atención y Actitud del Servicio recibida por				
(total	el personal técnico fue:				
Sello	La solución a su Problema fue:		_		
41	¿Como considera la capacidad del personal?				



Nº Orden: 40381602 Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 19.05.2017

Hora Inicio: 11:02:49

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: 24-05-17

Hora Atendido: 00:00:00 /3:35:15

Causa: Pintora en moras Prov, director y atm Fecha Realizado: 24-05-17 Hora Realizado: 00:00:00 16:05:40

Fecha Programado: 24-05-17

Hora Programado: 00:00:00 / 2: 35: /S