



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/31 18:43:15

Síntoma: MOBILIARIO DAÑANDO MMCONSER-01

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: MD2 REPARACION DE SILLA

Usuario Notificador: xmz8502 Teléfono: 3338233373

Ubicación Técnica: MX11000278-10-17-01 REPARACION DE MOBILI

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0425

CECO: MX11000425 TRANSITO ALCALDE

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: AV. ALCALDE 1960, 44298 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M441384

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Gerardo silva

Fecha de Atención: 2017/08/01 11:06:03

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se ajustó respaldo de silla de ejecutivo se cambiaron los tornillos

Mano de Obra: Cuadrilla remplazó tornillos de respaldo de silla

Materiales: Tornillo y rondana desarmador

## Imagen Adjunta 1



## Imagen Adjunta 2

