

## **NUMEROS GENERADORES**

							EMPRESA: A&R CONSTRUCCIONES SA				
OBRA: 1219 - MORELIA SANTIAGUITO							UNIDAD			НОЈА	
UBICACIÓN:	AV. MORELOS NORTE No. 1790	AV. MORELOS NORTE No. 1790 DR. MIGUEL SILVA MICHOACAN							1 DE 2		
CLAVE	PARTIDA					CONCE					
L-43	CERRAJERIA	AJUSTE DE B OBRA NECES	ISAGRA HIDRÁUI ARIA, EQUIPO Y I	LICA JACKSON HERRAMIENTA	O DORMAN. INCLUYE Y TODO LO NECESARI	E AJSUTE DE BRAZO IO PARA SU CORREO	O Y VÁLVULAS DE BISAGRA, CTA EJECUCION.	INCLUYE: LIMPIEZ	ZA, TRASLAD	OS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE	
LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BB BANCOM		CONFORMIDAD EMPRESA	
		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	BBVA BANCOWER				
					TOTAL:	1.000	PZA				



## **NUMEROS GENERADORES**

OBRA: 1219 - MORELIA SANTIAGUITO  UBICACIÓN: AV. MORELOS NORTE No. 1790 DR. MIGUEL SILVA MICHOACAN  CLAVE PARTIDA CONCEPTO  L-45 CERRAJERIA AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO. REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXISTINCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARI		A&R CONSTRUCCIONES S  HOJA  2 DE 2  PLA SOLO EL AJUSTE Y LA NIVELACION CON PIE: Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	
UBICACIÓN:  AV. MORELOS NORTE No. 1790 DR. MIGUEL SILVA MICHOACAN  CLAVE  PARTIDA  CONCEPTO  AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO. REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXISTICAL VE. LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIO.	PZA	2 DE 2	ZAS EXISTE . EJECUCIOI
CLAVE PARTIDA  L-45  CERRAJERIA  CONCEPTO  AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO. REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXIS INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARI TRABAJO.	)		ZAS EXISTE
L-45 CERRAJERIA AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO. REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXIS INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARI TRABAJO.		PLA SOLO EL AJUSTE Y LA NIVELACION CON PIE: Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ZAS EXISTE
	XISTENTES, EL COSTO CONTEMPL ARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y	PLA SOLO EL AJUSTE Y LA NIVELACION CON PIE: Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ZAS EXISTE LEJECUCION
AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SI	SUPERVISION   BANK	OBO BBVA CONFORMIDAD E	EMPRESA
0.000 0.000 1.000 1.000 1.000	BVA BANCOMER BAN		

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

TOTAL:

1.000

PZA