



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/19 18:49:54

Síntoma: TECHOS MMADEC/C-02

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: TE4 GOTERAS

Descripción de la Orden: MB11734 CR:0319 USUARIO MENCIONA QUE TIENE 2 GOTERAS, EN ÁREA DE PATIO Y

AUTOSERVICIOS. PLANTA BAJA SUC. 7151531115 30 CEL. 7151446798

Usuario Notificador: MB11734 Teléfono: 7151531115

Ubicación Técnica: MX11000193-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0319

CECO: MX11000319 ZITACUARO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Emilio García Sur 23 Y 25 Esquina Calle 11, 61500 ZITÁCUARO (Michoacán)

Usuario: M213377

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas Rodrigues

Fecha de Atención: 2017/08/01 16:18:52

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se requiere de andamios, escaleras, policarbonato y otros materiales para reparar el área dañana de 15 x 25 en exterior para cubrí el área de jardineras. Y así mismo impedir las goteras internas

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

