

Nº Orden: 40395288

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 06.06.2017

Hora Inicio: 15:33:33

Motivo Orden: CM1 CAMBIO DE MESA

Sintoma: MMSUSTMO-01 CAMBIO MOBILIARIO

Prioridad: 2.Urgente<= 168 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000258-10-17-02 SUSTITUCION DE MOBIL

Planta: BAJA Oficina: 0394

Ceco: MX11000394 PURUANDIRO Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: PORTAL HIDALGO 24, 58500 Michoacán

Usuario Notificador: 10010433 GUTIERREZ URBINA, RAFAEL

e-mail contacto: RAFAEL.GUTIERREZ.3@BBVA.COM

Telf. Contacto: 4383830720

N° Op.	Operación	OK
0010	CM1 CAMBIO DE MESA	

## DESCRIPCIÓN ORDEN:

M341983 PIDE SE CAMBIE DEL PISO 2 AL PISO 3 UNA MESA

TEL. 4383830720(15)

CEL 4333491349

EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre La rapidez con la que se atendió su solicitud				
de Control de Reportes lue.				
La Disponibilidad mostrada por el personal  La Atención y Actitud del Servicio recibida por				
allowers técnico fue:				
La solución a su Problema del personal?				

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: 0394-D

Hora Atendido: 00:00:00

Causa:

Fecha Realizado:

Hora Realizado: 00:00:00 Fecha Programado:

Hora Programado: 00:00:00