•andrea. solicitud de servicio de mantenimiento



			The state of the s	A&R cons	Struccions
CONSERVACION			CENTRO RESPONSABLE		СНА
SUC.	Auila	canacto	01	26-	ser-1
DOMICILIO:	HU, A	Vila cara	YCICA REPORTE Nº	A2506	33-00
	GEN:		HORA DE ORIGE HORA DE LLEGAI HORA DE SALIDA	DA:	
			DE SERVICIO		
	INM	IUEBLE		IARIO	
THE REAL PROPERTY.		PROBLEMA REPOR	RTADO Y COMENTARIOS		
caubi	o de	CHOPA eu	RTADO Y COMENTARIOS PURYTY DE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OU	Alunini	0
no sa	lia	de lavab	o que se au	coutrab	a Tai
L PUPIS	Cados	> coubina	ción de llave	2000	CIGINA
eu are	a de	ofici ua,		Z	Dev.to
CANTIDAD	UNIDAD	MATERIAL EMPLEA	DO EN LA REPARACION		
			00110		
1	PZ	cHapa	CONCEPTO		
3		chapa	CONCEPTO		
3	PZ		CONCEPTO		
2 3	PZ		CONCEPTO		
3	PZ		CONCEPTO		
3	PZ		CONCEPTO		
3	PZ		CONCEPTO		
3	PE PE	naves	CONCEPTO		
3	PZ	naves	CONCEPTO		
Nombre:	PE PE	naves			
Nombre:	PE PE	DE LA EMPRESA			
Nombre:	PE PE	DE LA EMPRESA AUTOURO CESTO AUTOURO CESTO			
Nombre:	RESPONSABLE I	DE LA EMPRESA AUTOUTO CON ASTRUS EXCLUSIVO PARA SER	LLENADO POR EL USUARIO	Excelente Bueno	Regular Ma
Nombre:	RESPONSABLE I	DE LA EMPRESA ANTONIO CET ANTONIO EXCLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con	LLENADO POR EL USUARIO	Excelente Bueno	Regular Mal
Nombre:	RESPONSABLE I	EXCLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilida fue:	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la Reportes fue: la mostrada por el personal técnico		Regular Mal
3	RESPONSABLE I	EXCLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilida fue:	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la Reportes fue: id mostrada por el personal técnico Actitud de Servicio recibida por el		Regular Mal
Nombre:	RESPONSABLE I	EXCLUSIVO PARA SER 1 La Rapidez con Mesa de Control de 2 La Disponibilida fue: 3 La Atención y	LLENADO POR EL USUARIO la que se atendió su solicitud por la Reportes fue: ad mostrada por el personal técnico Actitud de Servicio recibida por el e:		Regular Mal