



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/28 12:38:23

Síntoma: PAREDES/MUROS MMADEC/C-03

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: socio laminado desprendido en area de au

Descripción de la Orden: socio laminado desprendido en area de autoservicios y banca personal

Usuario Notificador: M369074 Teléfono: 4737320416

Ubicación Técnica: MX11000182-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: baja y alta Oficina: 0306

CECO: MX11000306 GUANAJUATO JUAREZ

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: Juárez Y Juan Valle 9 Y 11, 36000 GUANAJUATO (Guanajuato)

**Usuario:** M369074

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el EXCELENTE

personal técnico fue:

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?: EXCELENTE

Nombre del Operario: Abraham herrera

Fecha de Atención: 2017/12/15 13:48:18

Tipo: Terminada, Sí se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Se pegan soclos en area d pilares

Mano de Obra: -

Materiales: 1 pza. Resistol transparente

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

