



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/13 17:45:44

Síntoma: MOBILIARIO DAÑANDO MMCONSER-01

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: MD1 REPARACIONDE MAMPARAS

Descripción de la Orden: M404636 013336580561 E30 USUARIO REPORTA 6 MAMPARAS QUE ESTAN FLOJAS

Usuario Notificador: M404636 Teléfono: 013336580561

Ubicación Técnica: MX11000538-10-17-01 REPARACION DE MOBILI

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1035

CECO: MX11001035 PRINCIPAL GUADALAJAR

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Corona Esq. Av. 16 De Septiembre Y 140, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M404636

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Gerardo silva

Fecha de Atención: 2017/07/14 17:28:41

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Reparación de manparas en áreas de ejecutivos

Mano de Obra: Repaso de tornillos colocación de raquetes y tornilos nuevos

Materiales: Tornillos y taqueres

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

