



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/03 14:22:10

Síntoma: PAREDES/MUROS MMADEC/C-03

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PC PM3 ESTIBAS (INSTALACIONES).

Descripción de la Orden: LA ALTURA DE ESTIBAS EN EL AREA DE ARCHIVOS, ASI COMO EN EL CUARTO DE PAPELERIA AFECTAN LA OPERACIÓN DE EQUIPOS EN EL TECHO, COMO SON: DETECTORES DE HUMO, LAMPARAS, A.A. POR LO QUE SE SOLICITA SU AJUSTE. Área/Sucursal: MANUEL DOBLADO 4150 Departamento: SUC. MANUEL DOBLADO (4150) C. Responsable: 4150 Dirección: Empresa: BBVA BANCOMER SERVICIOS ADMINIST Ubicación: PORTAL RUBEN M. CAMPOS 111 E-11 Estado: GUANAJUATO Tel: 4327440348, 4327440267

Usuario Notificador: MB63509 Teléfono: 4327440348

Ubicación Técnica: MX11001076-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Oficina: 4150

CECO: MX11004150 MANUEL DOBLADO

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: PORTAL RUBEN M. CAMPOS 111, 36470 MANUEL DOBLADO (Guanajuato)

Usuario: M366034

Nombre del Operario: Pedro Rojano

Fecha de Atención: 2017/11/24 16:34:26

Tipo: Terminada, NO se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: -

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

