



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/25 16:02:02

Síntoma: PUERTAS INTERIORES MMCER/CA-02

Prioridad: 3.Ordinaria <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PU2 PUERTA

Descripción de la Orden: USUARIO REPORTA QUE LA PUERTA DEL AREA DE IMPRESION ESTA COLGADA Y NO SE PUEDE ABRIR USUARIO: BERENICE LOPEZ CORDOVA CR: 1052 CINCO DE FEBRERO M/MB: M520868 TEL. 3336199994 (30) CEL. 045 3314527090 CORREO: berenice.lopez.2@bbva.com

Usuario Notificador: M520868 Teléfono: 013336199994

Ubicación Técnica: MX11000546-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PB Oficina: 1052

CECO: MX11001052 CINCO DE FEBRERO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: CALZADA 5 DE FEBRERO 555, 44460 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M520868

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Juan antonio torres castillo

Fecha de Atención: 2017/07/26 14:17:58

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se compro bisagra nueva

Mano de Obra: Se cambio bisagra nueva

Materiales: Bisagra

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

