

Nº Orden: 000040423371

Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/12 13:29:00

Síntoma: TECHOS MMADEC/C-02

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: TE4 GOTERA POR LLUVIA

**Descripción de la Orden:** USUARIOS OLICITA LA REVISION Y REPARACION DE UNAS GOTERAS QUE TIENE EN CAJEROS AUTOMATICOS BOVEDA Y SANITARIOS CAUSADA POR LLUVIA TEL 4343420901 EXT 30 SE CAMBIA DEL PROVEEDOR 103648 INTEGRALES MIAG SA DE CV POR EL DE LA BASE 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Usuario Notificador: M62346 Teléfono: 4343420901

Ubicación Técnica: MX11000599-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: BAJA Oficina: 1211

CECO: MX11001211 PATZCUARO

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: DR. BENITO BENITO MENDOZA NAMBO 23, 61600 PATZCUARO (Michoacán)

**Usuario:** M263230

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

**EXCELENTE** 

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas Rodrigues

Fecha de Atención: 2017/08/03 16:51:31

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se requiere impermeabilizar el frente techado del banco en un área de 12 x 3

Mano de Obra: -

## Materiales: -

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

