BBVA

Nº Orden: 40393600 Tipo Orden: 2001 - BSVA - Actuación Correctiva

Provisidor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 02.05.2017

Hora Inicio: 13.18.25

Motivo Orden: DA1 ACRILICO

Sintoma: MMROTIJLO-63 DETERIORO DE SEÑALIZACIÓN ATMS

Prioridad: 3 Ordinanas>= 1080H Sinisatro: No.

Ubicación Técnica: MX11000600-10-10 RÓTULOS

Plantas

Oficina: 1212

Cece: MX11001212 ARIO DE ROSALES

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Abasolo N 13, 61830 Michoscán

Usuario Notificador: 10010395 HERRERA ESCAMILLA, FRANCISCO

e-mail contacto: F.HERRERA2应BBVA.COM

Telf. Contacto: 4225210606

Nº Op.	Operación	OK
	DAT ACPRICO	

DESCRIPCIÓN ORDEN:

REPARACION DE UN ACRILICO EN EL AREA DE ATM ESTA ROTO.

USUARIO:herrera

NOMINA M263254

CR:1212

TEL 4225210606

DIV:OCC

CORREO I herrera2@bbva.com

Nombres Tyo Many Managed and a see atendió su solinand	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombres five Manage de Control de Reportes fue:				
A PLAND spon bilidad mostrada por el personal				
irma: La Atendorn y Actitud del Servicio recibida por				
6 6 pecsogal técnico Jus:				
Sello La solución a su Problema fue:	-			
¿Como considerá la capacidad del personal?	1			-

N° Orden: 40392996

Tipo Orden: Z001 - 85VA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 02.06.2017

Hora Inicio: 13:13:05

Datos a completar por el proveedor: Fesha Atendido: 02/06/2017 Hora Atendido: 00:00:00 12:12:05

Fecha Realizado: 05/06/17

Hora Realizado: 00:00:00 12:30 HRS

Fecha Programado: 05/66/17 Hora Programado: 00 00 00 12 30HRS

CAURA: LOTTED FOR CONDENSACION ON DUCTO DE 18 YEARON DE AIRE ACONDITIONADS, APLICACIÓN DE SELLABOR ELASTOMERICO; SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PLAFON RABAR 4 PEZAS.

7272-A

BOW Bancomer 12 Suc. Ario de Roaniss