

Nº Orden: 000040520975



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/15 11:16:38

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 REPARACION DE CHAPA

Descripción de la Orden: SOLICITA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHAPA DE LA PUERTA DE ACCESO A LA COCINETA,

NO CIERRA BIEN TEL. 4626962328 EXT 30

Usuario Notificador: M180814 Teléfono: 4626962328

Ubicación Técnica: MX11002177-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0779

CECO: MX11000779 PLAZA CIBELES

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: BLVD. A VILLAS DE IRAPUATO 1443, 36643 IRAPUATO (Guanajuato)

Usuario: M180814

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el EXCELENTE

personal técnico fue:

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Pedro Rojano danielbramirez

Fecha de Atención: 2017/11/16 11:26:59

Tipo: Terminada, SÍ se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Se ajusta puerta yvse lubrica chaoa

Mano de Obra: -

Materiales: Se usa mar silicona