BBVA Bancomer

100001

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES

ARR construcciones

CONSERVACION	TENIMIENTO A SUCURSAL	AGN CUI ISITUCCION
	CENTRO RESPONSABLE	FECHA
Suc 16 de Septiembre	1035	25-10-17
PERSONA QUE REPORTA: Scigio Gonzalez M DOMICILIO: Av 16 de septiembre F PERSONA QUE RECIBE REPORTE: Adiqua S FECHA DE ORIGEN: 10 - 25 - 20	HORA DE ORI	GEN: 13:43:05
	DE SERVICIO	
INMUEBLE		BILIARIO
		1
PROBLEMA REPOR	RTADO Y COMENTARIOS	
0 22 6 1		
Acres de la constante de la co	J 4	***************************************
revigión y repassición de peci	ta a boveda	
MATERIAL EMPLEA	DO EN LA REPARACION	
CANTIDAD UNIDAD	CONCEPTO	
1 12 chapa para	map	
RESPONSABLE DE LA EMPRESA	7	
	COORDINADOR IN	MUEBLES BANCOMER
Nombre: Sigansa Ceja Octega		
Firma:		
EXCLUSIVO PARA SER I	LLENADO POR EL USUARIO	
		Excelente Bueno Regular Ma
Nombre: DERA 10 GOUZALEZ La Rapidez con Mesa de Control de	la que se atendió su solicitud po	r ia 🗴
COAD TO Dismonthilled	d mostrada por el personal técn	ico
True:		8
Suc. Guadet lara Ofna. Principal 4 - La Solución a gra	Actitud de Servicio recibida por	el
La Solucion a su		
5 - ¿Cómo considera	a la Capacidad técnica del person	A
BSERVACIONES Y OUEJAS:	aparatia tecinica dei person	
PAGO ESTE DOCUMENTO O		
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32		
UEBLES; Actitud, ERciencia y Calidad a tu Servicio		

Pág. 1 de 1

Datos del Proveedor (Logo, nombre, etc.)

	Formato de validación, trabajos me	nores
CR: 1035	Sucursal: Poincipal Gd/ Monto final (sin IVA):	Fecha: 25-10-17 No. Ticket / ODC 0 00040 S
acciones realizadas		
Descripción breve:	Cambio de chasa d	c mas #6
revision y	Cambio de chapa de reparasion de poerta	a bavida
farcar con "x" donde correspor	nda	
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
familiación del servició	MA Bancorner 12 Cudeld re-ons. Friedral Whose Para Deposition of Street Consents of Stre	Firma Proveedor
Firma Subd		Firma Director DAR



Nº Orden: 000040503947

Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/10/25 13:43:05

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 / CHAPAS/LLAVE

Descripción de la Orden: NOMBRE: SERGIO A GONZALEZ MONTAÑO NOMINA: 4046368 M/MB: M404636 CR: MX11001035 SUC: PRINCIPAL GUADALAJARA PLANTA: BAJA TELEFONO: 013336580530/30 DIVISION: OCCIDENTE REPORTE: REQUIERE JUEGO DE LLAVE PARA EL CAJON DEL MAP EN VENTANILLA 6 / CHAPA DE PUERTA DE ACCESO A BOVEDA NO SIRVE (PROVEEDOR A&R EN SITIO ATENDERÁ EL PRESENTE REPORTE, LE SOLICITÓ EL FOLIO AL GA)

Usuario Notificador: M404636 Teléfono: 013336580530

Ubicación Técnica: MX11000538-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA Oficina: 1035

CECO: MX11001035 PRINCIPAL GUADALAJAR

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Corona Esq. Av. 16 De Septiembre Y 140, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M404636

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: juan antonio ceja ortega Fecha de Atención: 2017/10/30 14:15:23

Tipo: Terminada, Sí se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Cambio d chapa d map caja # 6 revision y reparasion de puerta asia bovedad

Mano de Obra: Cuadrilla

Materiales: Tornilleria y chapa

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2