

## **NUMEROS GENERADORES**

			EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1057 - CENTRAL CAMIONERA		UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	INDEPENDENCIA SUR No. 980	SECTOR JUAREZ JALISCO	M2	1 DE 3
CLAVE	PARTIDA			
A02-03-08	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PRO DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE REC	, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALT ITECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALA OLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL	URA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

				l							
	LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE		AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
	LIVINE	-01							BBVA BANCOMER		
				0.000	0.000	0.000	3.500	3.500			
							TOTAL:	3.500	M2		



## **NUMEROS GENERADORES**

									EMPRESA:	A&R C	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	OBRA:		1057 - CENTRAL CAMIONERA						UNIDAD HOJ				
UBICACIÓN:			INDEPENDENCIA SUR No. 980	SECTOR JUARE	Z JALISCO			M2		2 DE 3			
	CLAVE		PARTIDA	CONCEPTO									
	C03-02-10		ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALL INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SO FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y FINTERNOS.									
L( EJE	OCALIZACIÓN ENTRE E	JE	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA		
				0.000	0.000	0.000	3.500	3.500					

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

TOTAL:

3.500

M2



## **NUMEROS GENERADORES**

DBRA: 1057 - CENTRAL CAMIONERA UNIDAD HOJA  UBICACIÓN: INDEPENDENCIA SUR NO. 9801 - SECTOR JUAREZ JALISCO  CLAVE PARTIDA  CU3-02-25 ACABADOS  SEMPLIANTO DE PLATOR BODOLAS SUR NO. 8801 - SECTOR JUAREZ JALISCO  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISION BRANCOMER  BEJE ENTRE LE  O.000 0.000 0.000 0.000 1.5												
UBICACIÓN: INDEPENDENCIA SUR No. 980 SECTOR JUAREZ JALISCO  CLAVE  PARTIDA  CONCEPTO  RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE: INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.  LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA									EMPRESA:	A&R	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV	
CLAVE PARTIDA  CONCEPTO  CO3-02-25 ACABADOS  RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.  LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BEVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA		OBRA:	1057 - CENTRAL CAMIONERA						UNIDAD		НОЈА	
CO3-02-25 ACABADOS  RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.  LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA	UBICACIÓN:		INDEPENDENCIA SUR No. 980	SECTOR JUARI	EZ JALISCO				M2		3 DE 3	
LOCALIZACIÓN  EJE ENTRE EJE  AREA  LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BVA BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA  BANCOMER  CONFORMIDAD EMPRESA		CLAVE	PARTIDA									
AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BANCOMER CONFORMIDAD EMPRESA  EJE ENTRE EJE  AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BANCOMER CONFORMIDAD EMPRESA		C03-02-25	ACABADOS	RENIVELACIO HERRAMIENT	N DE PLAFON A, MANO DE OBR	MODULAR EXIS A, LIMPIEZA DE	STENTE; INCLUYE: RE L AREA DE TRABAJO,	FUERZO DE ELEME ASI COMO LAS MAN	ENTOS DE FIJACION, RENO IOBRAS NECESARIAS PARA	VAR COLGANTEOS, PLOM SU CORRECTA TERMINACI	EADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, ON.	
EST ENTRE EST BBVA BANCOMER		1	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	SUPERVISIÓN		CONFORMIDAD EMPRESA	
	EJE	ENIRE EJE		0.000	0.000	0.000	3 500	3 500	BBVA BANCOMER	27.1.00		
TOTAL: 3.500 M2							TOTAL	2 500	M2			