



Nº Orden: 000040534602

Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/12/01 11:43:40

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 CAMBIO DE CHAPA

Descripción de la Orden: USARIO REPORTA QUE LA CHAPA DEL MAP ESTA DAÑANA. NOMINA:M366582 CR:0324 Tel:

4181820490 EXT. 10

Usuario Notificador: M366582 Teléfono: 4181820490

Ubicación Técnica: MX11000197-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0324

CECO: MX11000324 DOLORES HIDALGO PZA

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: PLAZA PRINCIPAL 29, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA (Guanajuato)

Usuario: M366582

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa MALO

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: BUENO

La atención y actitud del servicio recibidas por el BUENO

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

BUENO

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Abraham herrera y pedro rojano

Fecha de Atención: 2017/12/07 14:20:31

Tipo: Terminada, SÍ se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Se reemplaza chapa dañada en caja maps (chapa nueva)

Mano de Obra: -

Materiales: 1 pza. Chapa tubular

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

