



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/12/08 12:02:05

Síntoma: DETERIORO DE SEÑALIZACIÓN ATM'S MMROTULO-03

Prioridad: 2.Urgente <= 168H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: DA1 FALTA DE CALCOMANIAS

Descripción de la Orden: USUARIO SOLICITA QUE SE ACUDA A SUCURSAL A REEMPLAZAR LASALGUNAS CALCOMANIAS QUE ESTAN EN EL AREA DE AUTOSERVICIO. YA QUE SE ENCUENTRAN DESPEGADAS Y DAÑADAS.

Usuario Notificador: M180814 Teléfono: 4626320446

Ubicación Técnica: MX11002177-10-10 RÓTULOS

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 0779

CECO: MX11000779 PLAZA CIBELES

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: BLVD. A VILLAS DE IRAPUATO 1443, 36643 IRAPUATO (Guanajuato)

Usuario: M180814

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el EXCELENTE

personal técnico fue:

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Abraham herrera r. Fecha de Atención: 2017/12/18 14:54:17

Tipo: Terminada, Sí se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: Se reemplazan eslecomanias dañadas de practicaja y se pega arcoiris

Mano de Obra: -

Materiales: 1 jgo. Calcomanias pra practicaja

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

