



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/07 09:58:52

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 AREGLO DE CHAPA

Descripción de la Orden: M404636 - USUARIO SOLICITA LA REPARACION DE LA CHAPA DE LA PUERTA BLINDAD DE

VALORES, YA QUE SE ATORAN LAS LLAVES O GIRAN PERO NO ABREN TEL. 3336580561 (30) CEL. 045 3311310683

Usuario Notificador: M404636 Teléfono: 3336580561

Ubicación Técnica: MX11000538-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1035

CECO: MX11001035 PRINCIPAL GUADALAJAR

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Corona Esq. Av. 16 De Septiembre Y 140, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

**Usuario:** M404636

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Edgar noe meza

Fecha de Atención: 2017/07/10 11:31:01

Tipo: -

**Descripción de la Actuación:** Se requiere cambio de formaica y reparación de puerta con chapa nueva

Mano de Obra: Cuadrilla revisó puerta y requiere cambio de formaica y reparación

## Materiales: N/A

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

