BBVA Bancomer

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES



	CONCED	/A CYON			ACK LUI ISHULLIONES	
CONSERVACION				CENTRO RESPONSABLE	FECHA	
200	Capinene	2		1025	15/11/2017	
PERSONA QUI DOMICILIO:		las gres	V2/2003 Ox13	REPORTE N° C	1051 9890	
PERSONA QUE	E RECIBE REPO	RTE:	rians Senz	. HORA DE ORIGEN	1: 16:00	
FECHA DE ORIGEN: ///// /2017				HORA DE LLEGAD HORA DE SALIDA	A: 10:00	
			TIPO DE :	SERVICIO		
INMUEBLE				MOBILIARIO		
y Cx	Jastala A	seamente.	en presta de	acceso principal		
		IV.	MATERIAL EMPLEADO	EN LA REPARACION		
CANTIDAD	UNIDAD	1/		CONCEPTO		
	P3	Ilave				
	RESPONSABLE	DE LA EMP	PRESA	COORDINADOR INME	IEDI SE CANCOUSO	
Nombre: A	Jesso Ceje	Ortego		- Count	ILDEES CANCENCE	
	rge Volade	EXCL 2 Urfiz	1 La Rapidez con la Mesa de Control de Re	ENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la portes fue: mostrada por el personal técnico		
Firma:		0	3 La Atención y Act	itud de Servicio recibida por el		
Sello de personal técnico fue: 4 La Solución a su Pi			personal técnico fue:		<u> </u>	
				Capacidad técnica del personal?	V	
DBSERVACIONE	S Y QUEJAS:	Enegaco#	Considera la	- capacidad tecinica dei personal?	Y	
		1.0 %	O A CAROSE			

ormato de validación, trabajos mo	enores			
CR: 1025 Sucursal: Experence 2				
	No. Ticket / ODC			
	11			
monto chapa para Sacar	/ Jane gremada Se Sac			
Se tratalo nuevamente en	perta de arceso			
Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería			
Mobiliario	Limpieza			
Acabados y Albañilerias	Impermeabilización			
UPS / Baterías Señalización Interna / Externa				
Pinturas	Estacionamientos Pisos / Muros			
1025 C2 1025-C3	Syp			
A Bancomer 12	Firma Proveedor			
Caja 2				
N 10 100 1017 19				
	Sucursal: Experienti a final (sin IVA): monto chapa pera Sacar Se Instala nucumiente en Elevadores y Escaleras Mobiliario Acabados y Albañilerias Señalización Interna / Externa			