BBVA Bancomer

	Reporte Visita Previa
Reporte de VISITA PREVIA realizada el dia 23/0	Lidoco ubicado en Av-vodependencio. Not 104
1 FECHA DE VISITA:	23 lm 2017
2 ENCARGADO DE SITIO	
3 HORARIO DE ATENCIÓN: 4 RESTRICCIONES DE ACCESO:	12:00 au
5 UBICACIÓN DEL CAJERO:	
6 RUTA DE ACCESO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7 LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: 8 LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:	
9 TABLERO ELECTRICO:	
10 VOZ Y DATOS:	
11 INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR:	
12 ADECUACIONES: 13TIENE O REQUIERE AA:	
14 TIENE O REQUIERE CARCASA:	
15 SEÑALIZACION INTERIOR:	
16SEÑALIZACION EXTERIOR:	
17 CANALIZACION DE VOZ/DATOS:	
18 PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO: 19 RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ CO	el establecimiento no perhatió se redici
	. Comentarios no openion hugh Cojero.
EVCLUENCE DADA SEE	
EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL I NOMBRE:	USUARIO (CUANDO APLIQUE)
PUESTO:	
TRMA:	
SELLO	
The second secon	·