



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/28 12:01:43

Síntoma: PAREDES/MUROS MMADEC/C-03

Prioridad: 2.Urgente<= 168 H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PM3 COLOCACION DE MUROS

Descripción de la Orden: COLOCACION DE A LAMINAS EN LA FACHADA DE LA SUCURSAL Y COLOCACION DE UN LETRERO DE NO FUMAR EN EL AREA DE BAÑO DE BANCA PERSONAL USUARIO INDICA QUE SE DESPEGARON CR:1061 TEL:01 33 3618 5555

Usuario Notificador: M842456 Teléfono: 3336185555

Ubicación Técnica: MX11000553-10-06 ADECENT./CONSERVACI

Planta: BAJA Oficina: 1061

CECO: MX11001061 JAVIER MINA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Avenida Javier Mina 434, 44360 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M842456

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Gerardo silva

Fecha de Atención: 2017/06/28 16:02:22

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se reinstalaron letreros en baño de damas y Senefa arcoíris

Mano de Obra: Cuadrilla requirió pegamento y cilicon para adherir los elementos

Materiales: Pegamento y silicona

Imagen Adjunta 1




Imagen Adjunta 2

