

0595-A

SERS-A



CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FECHA	
PRINCIPAL OCOTIAN	595	05/10/17	
PERSONA QUE REPORTA:	. REPORTE N°	40487683	
DOMICILIO:	. TELEFONO:		
PERSONA QUE RECIBE REPORTE: AORIANA	SIERRA . HORA DE ORIG	EN:	
	HORA DE LLEG	ADA:	
FECHA DE ORIGEN:	. HORA DE SALII	DA:	
	TIPO DE SERVICIO		
INMUEBLE	МОВ	ILIARIO	
PROBLEMA	REPORTADO Y COMENTARIOS		
MANTENIMIENTO A MOBILIA EVERA DE ESPERA REPRENCIÓN RESAUES EN MUROS, REPARACI	LEID GENERAL PINTURA E	N BANGS DE	
EXERA DE ESPERA. REDARNION	U DE CHAPA DE PUERTA	DE ACCESO!	
RESAUES EN MUROS, PEPARACI	IDE PLSO POR RANUE	2A5.	
	EMPLEADO EN LA REPARACION		
CANTIDAD UNIDAD	CONCEPTO		
	//////		
		////	
		1////	
RESPONSABLE DE LA EMPRESA	COORDINADOR IN	NMUEBLES BANCOMER	
Namehora Calul			
Nombre:			
Firma:			
EXCLUSIVO PAR	RA SER LLENADO POR EL USUARIO		
Ma dol Doggania		Excelente Bueno Regular M	
Nombre: 1 La Rapi	idez con la que se atendió su solicitud po	or la	
2 - La Disn	ontrol de Reportes fue: ponibilidad mostrada por el personal téci	nico	
Firma: 18 Ryllul land Japa fue:	Johnshidad mostrada por er personar teen		
3 La Ate	nción y Actitud de Servicio recibida po	r el	
0595-1/2 personal té			
BOVA principal	4 La Solución a su Problema fue:		
	considera la Capacidad técnica del persor	nal?	
OBSERVACIONES Y QUEJAS:			
in 007 201/ 5			
-03	Versión 0	Pág. 1 de	
MUEBLES; Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio RECIBINO PAGO ESTE DOCUMENTO SID ACUERDO CON EL ARROGO SID ACUERDO CON EL ARROGO SID	version 0	ray. 1 de	
PAGO ESTE ON EL ARTHOUGH			
ACUERDO COL I.O.C			

Formato de	e validación, trabajos meno	res	
Monto final (sin IVA):	PRINCIPAL OCOTLAS	No. Ticket / ODC	5/10/1
Acciones realizadas			
Descripción breve: MANTENIM			
PINTURA EN BANCAS DE	KREA DE ESPER	A. REPARACIÓN Y	DE
CHAPA DE PUERTA DE AC	CESO, RESANTS EN	MUROS,	
Marcar con "x" donde corresponda			
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza	
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización	
UPS / Baterias A Ean Comer 1	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos	
Plantas de Emergencia Apoderado	Pinturas	Pisos / Muros	
Observaciones del usuarios este documento, acuerdo con el al como de la como		Shell .	
Firma y Sello del Usuario  Firma Subdirector Regional	F	Firma Proveedor irma Director DAR	

## **BBVA** Bancomer

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

EN LA CIUDAD DE					
SIENDO LAS DEL D	IA 05 DE OCTUBRE DE Z	017			
SE EFECTÚA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REA		OCOTU	AN C.	. 59	5.
L /	( )-2	2SAL			
QUE CONSISTIÓ EN:					
	STITUCIÓN REPARACIÓN				
TIPO: INFRAESTRUCTURA	CONSER	VACIÓN			
INFRAESTRUCTURA  IMPERMEABILIZACIÓN  AIRE ACONDICIONADO  HIDROSANITARIO  ELÉCTRICO  ELEVADORES  UPS  PLANTAS DE  EMERGENCIA	PI ALBA	NTURA  NTURA  PISOS  OMBRAS  LAFON  RSIANA  ICELERIA	×		
OTROS:	OTROS	:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS:	MANTENIMIENTO A MO	BILLARI	0 6E	NER	AL,
PINTURA EN BANCAS CHAPA DE PUERTA	DE MREA DE ESPERA/ DE MUESO	REPAR	rudn	DE	
El C	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  Y SE ENCUENTRAN OPERANDO A ENTERA SATISFACCIÓN D  EN SU CARÁCTER DE JEFE DE ADMINISTRATOR DE SECUTADOS EN EL INMUEBLE A SU CARGO.		OL DE LA SUC	ursal,	
	CTOR MANUEL AYALA RUIZ		u canácten	DE DEDDEC	ENTANTE
El C.	R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		SU CARÁCTER		
ELC.  ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LOS TRAI  OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:	EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE I		ES DE LOS TR		
OCT 2017 %					
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE					
ACUERDO CON EL ARTICULO 39	RA SER LLENADO POR EL USUARIO	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	1. ¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron los trabajos?		-		
NOMBRE S-A G595-A GUZMÁN RINCON	La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:				
M814294-0 B13578	La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal	/			
then of	4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el desarrollo de los trabajos	1	/		
FIRMA: Myeller	realizados?				
	5. ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?				

## **BBVA** Bancomer

## Acta de Entrega / Recepción de Obra

Acta de entrega-recepcion de los trabajos realizados en	la sucursal:	595 P	EINCIPAL OCOTUÓN	-
De fecha: C5/10/17 En la ciudad de:	OTLAN			
Siendo las:				
Ejecutadas por el Contratista:	& R CONSTRUC	CIONES S.A. DI	E C.V.	
Descripción de actividad a ejecutar:				
INSTALACION SUSTITUCION	REPA	RACION 🔀		
		DESCRIPCION	DE TRABAJOS	
	MANITE	DIMIFUTO	AMOBILARIO	
			RA EN RANCAS	
	DEA	REA DE E	SPERA.	
		The second secon	CHAPA DE	
gnas			ESO, KESANE O	E
CROQ	uis Muros			-
Por "BBVA-Bancomer S.A."				
1. EI C.		en su	carácter de apoderado	
de sucursal, quien recibe de conformidad de los	trabajos ejecuta	dos en el Inmi	ueble a su cargo,	
para su utilización y conservación.				
Por "el Contratista"				
1. EI C. ING. VICTOR MANUEL AYALA RI	UIZ	en su carácter	de Representante de la	
Compañía: A & R CONSTRUCCIONES S.A.			n este acto la entrega	
correspondiente de los trabajos ejecutados por s		rgando garantía	por la calidad de	
los materiales instalados y de la mano de obra e				
Pendiente(s)	Fecha	Compromiso	Fecha Termino	
1 chalche(s)				
			0595-A	0595-A
			BBVA Bai	ncomer 12
				lán-Principal
			Apor	de ado
			the state of	12817
EXCLUSIVO LLENADO PARA USUARIO			HEUMINUS P	ADA DEPOSITO®
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR PAGO MALO	NEL ARTICULO 20
1. ¿Cómo considera el tiempo en el que se realizaron			L. G	. T. O. C
los trabajos?  2. La Disponibilidad mostrada por el personal tecnico			U\$95-A	0595-A
3. La Atención y Actitud de Servicio recibida por el				
personal fue:				
4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el				
	/			
4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el	/			
4. ¿Cómo considera la limpieza y orden en el desarrollo de los trabajos realizados? 5. ¿Como considera la capacidad tecnica dei	SI	NO		