CR ó Folio: D932062

Sitio: SEPAL VALLARTA

Proyecto: RENOVACIÓN TECNOLÓGICA


Empresa Contratista: A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA EN AREA DE DOTACION



CALCOMANIAS DAÑADAS



REVISION DE VOLTAJES



LIMPIEZA DE CAJERO



REVISION ELECTRICA



REVISION DE VOLTAJES




REVISION DE VOLTAJES



REVISION DE VOLTAJES




REVISION DE VOLTAJES





REVISIOÓN Y MTTO AA





REVISIOÓN Y MTTO AA

REVISIOÓN Y MTTO AA



REVISIOÓN Y MTTO AA





REVISIOÓN Y MTTO AA



REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS





REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS













<u>D932062, SEPAL VALLARTA - RENOVACIÓN</u> <u>TECNOLÓGICA</u>

- 1.- FECHA DE VISITA: 03/08/2017
- 2.- ENCARGADO DEL SIITIO:
- 3.- HORARIO DE ATENCION: 10:00
- 4.- RESTRICCION DE ACCESO: NO
- 5.- AIRE ACONDICIONADO: SI
- 6.- CARCASA: NO
- 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
- 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
- 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: SI
- 10.- CANALIZACION DE DATOS: SI
- 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
- 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
- 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

SE REALIZAO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A ATM FALTA CALCOMANIAS (BBVA BANCOMER, COMPROBANTES) ATM NUEVO DE DOTACIÓN TRASERA. ANCLAJE DIRECTO A FIRME, NO TIENE PLACA, NI BASTIDOR UPS EN FUNCIONAMIENTO

BBVA Bancomer			Reporte Visita Previa Cajeros Autom Inmuebles Occide
	Reporte Visit	a Previa	
2.10	AND SERVICE THE TEXT PROPERTY AND	Total Colors Colors	THE PROPERTY OF THE PERSONS
Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 3/6	Con al sitto Scapal Valla	rtegubicado en too.	July 184
1 FECHA DE VISITA: 2 ENCARGADO DE SITIO			
3 HORARIO DE ATENCIÓN: 4 RESTRICCIONES DE ACCESO:			
5 UBICACIÓN DEL CAJERO: 6 RUTA DE ACCESO:	en la esquina,	aun lada de	· Scapal
7 LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:	FT138.2 for la		NTOO.1
8 LECTURA DE CORRIENTE REGULADA: 9 TABLERO ELECTRICO:	FT120.7	FN 120.8	NTOOZ
10 VOZ Y DATOS: 11 INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR:	51		
12 ADECUACIONES: 13TIENE O REQUIERE AA:	51		
14 TIENE O REQUIERE CARGASA:	no Requiere		
15 SEÑALIZACION INTERIOR: 16SEÑALIZACION EXTERIOR:	51.		
17 CANALIZACION DE VOZ/DATOS:	5/		
16 PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:			
18 PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO: 19 RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/	COMENTARIOS:		
18. RESULTADO DE LA VISITA/OBSERVACIONES/O	al ATM	BVA Bancone	r le Falte
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	al ATM	BVA Bancono ATM es puebo	r le falta trace tipere defasjon trace
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	Calcamena de B.	BVA Bancone ATMes nuebo Fiche Place	r le falte tiene delasion trave el UPS esta Funda
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	al ATM	BVA Banconic ATMes nucho Fiche Place	r le fal te tiene détasion trace el UPS esta Funcio
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	al ATM	BVA Bancone ATMes pueb From Place	r le fall te tiene detasion trace El UPS esta Funcio
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	al ATM	BVA Bancone ATMes proba Frene Placa	r le fal te tiene delasjon traci el UPS esta Funcia
18. RESULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESIO RE	al ATM	BVA Bancone ATM es prebe Frene Placa	r le fal te e tiene delasion traca el UPS esta Funcia
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (PROLÉGE DE LA VISTA DEL VISTA DE LA VISTA DE LA VISTA DE LA VISTA DEL VISTA DE LA VISTA DEL VISTA DE LA VISTA DE LA VISTA DE LA VISTA DE LA VISTA DEL VISTA DE LA VISTA DEL VISTA DE LA V	al ATM Calcaments de B. Campressiones el Accharge al Pso ne	BVA Bancana ATM es preba France Place	r le fall to Liene de lasjon trace El UPS esta Funda
18. RESULTAGO DE LA VISTA OBSERVACIONES (TO RESULTAGO DE LA VISTA OBSERVACIONES (THE CONTROL OF THE CONTROL	al ATM Calcamaya de B, Camprehantes el nelado al Pso no	BVA Bancang ATM es prebe Frene Placa	r le fall te e tjene delasja traci El UPS esta Punia
18. REQUISTOO DE LA VISTA OBSERVACIONES (REALISE DE MARINE DE LA CALIFORNIA DEL CALIFORNIA DE LA CALIFORNIA DE LA CALIFORNIA DEL CALI	al ATM Calcaments de B. Campressiones el Accharge al Pso ne	BVA Banceng ATM es prebe Frene Placa	e le fall te e tjene delasin trace El UPS esta Pura
18. RESULTAGO DE LA VISTA OBSERVACIONES (TO RESULTAGO DE LA VISTA OBSERVACIONES (THE CONTROL OF THE CONTROL	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Bancang ATM es nucle Fiene Placa	e le fal te e tiene delasin trave El UPS esta Funda
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Banceng ATMes nuclei Fiche Place	e le fal te e tiene de lasin trace El UPS esta Funda
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Banceng ATMes prebe Frene Place	e le fal te e tiene de lasion trace el UPS esta Funcio
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Banceng ATMes prebe From Place	e le fal te e tiene de lasion trace el UPS esta Funcio
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Banceng ATM of probe From Place	e le fal de e tiene de lasion trace el UPS esta Funcio
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO ADEIQUE)	BVA Bancang ATM of proba- tion Place	e le fal de e tiene de lasion trace e l'UPS està Funcio
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (RESULTA CAMPAS (THAT CAMPAS (A THE SERVACION SERV	USUARIO (CUANDO APLIQUE)	BVA Bancene ATM of probe from Place	e le fal de e tiene de lasion trace e l'UPS està Funcio
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (18. RESULTAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (19. CALCADADO DE LA VISTA	USUARIO (CUANDO APLIQUE)		
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (RESULTA CAMPAS (THAT CAMPAS (A THE SERVACION SERV	USUARIO (CUANDO APLIQUE)		e le fal de la trace de la sign trace el UPS esta Función de 1
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (RESULTA CAMPAS (THAT CAMPAS (A THE SERVACION SERV	USUARIO (CUANDO APLIQUE)		
18. REQUITAGE DE LA VISTA OBSERVACIONES (RESULTA CAMPAS (THAT CAMPAS (A THE SERVACION SERV	USUARIO (CUANDO APLIQUE)		