

Nº Orden: 40383350

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 22.05.2017

Hora Inicio: 16:10:54

Motivo Orden: CH2 CHAPA DE AREA DE PATIO

Síntoma: MMCER/CA-06 CHAPAS

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000552-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA Oficina: 1060

Ceco: MX11001060 JUAREZ

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Juárez 681 y 685, 44100 Jalisco

Usuario Notificador: 10012526 VALDEZ MORENO, MARIA DEL PILAR

Telf. Contacto: 63336148714

e-mail contacto: MARIADELPILAR.VALDEZ@BBVA.COM

N° Op.	Operación	ок
0010	CH2 CHAPA DE AREA DE PATIO	

DESCRIPCIÓN ORDEN:

REPARACION DE LA PUERTA EN EL AREA DE PATIO USUARIO INDICA QUE LA CHAPA ESTA MUY DURA Y CUESTA CERRAR LA PUERTA

CR:1060

TEL:633 3614 8714

01		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
Nombre: 1 1 Udl 12/10	Ra rapidez con la que se atendió su solicitud				
	por Mesa de Control de Reportes fue:				
60-A / 1/60-4	La Disponibilidad mostrada por el personal				
irma:12	La Atención y Actitud del Servicio recibida por				
Quada Vigra Juárez	el personal técnico fue:				
Sello	La solución a su Problema fue:				
6 1 11111 2019	Como considera la capacidad del personal?				



Nº Orden: 40383350 Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 22.05.2017

Hora Inicio: 16:10:54

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: 24 May 2017

Hora Atendido: 00:00:00 12:10:32 | Causa: Se finsto passo hidrantico de presta y Se clavisoro Seguro de chapa Fecha Realizado: 24- Nayo-2017

Fecha Realizado: 24- Mayo-2017 Hora Realizado: 00:00:00 12:55: 25 Fecha Programado: 24- Mayo-2016 Hora Programado: 00:00:00 2: 10:32