

INMUEBLES; Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio



## DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES A&R construcciones

CONSERVACION			CENTRO RE	CENTRO RESPONSABLE		FECHA				
SUC. GI	DRIETS	LA Noemal	1062	7	7-56	P-	701	7		
PERSONA QUE DOMICILIO:				REPORTE N° 4		389				
PERSONA QUE	PERSONA QUE RECIBE REPORTE: HORA DE ORIGEN: _/5; OO									
				HORA DE LLEGADA:						
FECHA DE ORIGEN: HORA DE SALIDA:										
TIPO DE SERVICIO										
INMUEBLE				MOBILIARIO						
		PROBLEMA RE	PORTADO Y COME	NTARIOS						
. & T. X.										
MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION										
CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO										
2	Ruson pola \$1660									
	RESPONSABL	E DE LA EMPRESA		COORDINADOR IN	MUEBLES B	ANCOM	ER			
Nombre:										
Firma:	1									
		EXCLUSIVO PARA	CER LLENADO BO	D EL LICHARIO		oladis-	NE VI	3.9		
NO FIRE	a Barliam					Bueno	Regular	Malo		
Nombre:	ictory w		z con la que se aten rol de Reportes fue:		la /					
204	Apost	2 La Dispon	ibilidad mostrada p	or el personal técn	ico					
9'8	3 La Atención y Actitud de Servicio recibida por el									
80	personal técnico fue:									
PHES.	Sellara	4 La Solució	n a su Problema fue		- /					
ACUS	5 ¿Cómo considera la Capacidad tecnica del personal?									
OBSERVACION	OBSERVACIONES Y QUEJAS:									
0.515	E and the									

Versión 0

Pág. 1 de 1

## **BBVA** Bancomer

	Formato de validación, trabajos me	enores
CR:	Sucursal: GORIETA CA KLORME	9C Fecha: 9-9-70F
Мо	onto final (sin IVA):	No. Ticket / ODC
Acciones realizadas		
Descripción breve: 52	CAMBIDRON Z RUEDOS	EN SILLS DE
EJECUTIVO		
Marcar con "x" donde corresponda		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
Validación del servicio	1962-A	
Observaciones del usuario:	Tier 12	
See See See	to å	
0 SEP	217	
Firma y Sello	del Ustario	Firma Proveedor
1062		
Firma Subdired	ctor Regional	Firma Director DAR