



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/06 16:20:44

Síntoma: CHAPAS MMCER/CA-06

Prioridad: 2.Urgente <= 72H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: CH1 ARREGLO CHAPA

**Descripción de la Orden:** M9084331 3336143638 E30 USUARIO REPORTA LA CHAPA DE LA PUERTA SE DESPEGO DE LA PUERTA PRINCIPAL ESTA CHAPA VA POR DENTRO DE LA SUCURSAL Y COMENTA USUARIUO QUE NO DEJA EN RIEGO ALA SUCURSAL SI CIERRA NORMAL

Usuario Notificador: M908433 Teléfono: 3336143638

Ubicación Técnica: MX11000549-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA Oficina: 1057

CECO: MX11001057 CENTRAL CAMIONERA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Calzada Independencia Sur Y Niños Héroes 980, 44180 GUADALAJARA (Jalisco)

**Usuario:** M908433

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Edgar noe meza

Fecha de Atención: 2017/07/07 13:46:10

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se reparó chapa por motivo de caída en puerta telescopica

Mano de Obra: Cuadrilla requirió cilicon para ajustar la chapa caída y herramienta de mano

Materiales: Herramienta de mano y cilicon

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

