CR ó Folio: D932064

Sitio: H.G.Z. 07 LAGOS DE MORENO

Proyecto: RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Empresa Contratista: A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

DIRECCIÓN:

BERNARDO COSSIN 768 TEPEYAC LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO




MANTENIMIENTO DE CAJERO



MANTENIMIENTO DE CAJERO













<u>D932064, H.G.Z. 07 LAGOS DE MORENO -</u> RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 08/08/2017
- 2.- ENCARGADO DEL SIITIO:
- 3.- HORARIO DE ATENCION:
- 4.- RESTRICCION DE ACCESO: NO
- 5.- AIRE ACONDICIONADO: NO
- 6.- CARCASA: SI
- 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
- 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
- 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
- 10.- CANALIZACION DE DATOS: SI
- 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
- 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
- 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

LIMPIEZA Y MTTO A ATM ANCLAJE A PISO, NO TIENE PLACA ATM Y CARCASA IMAGEN NUEV AY EN BUEN ESTADO

Reporte Visits Provide Reporte Visits Reported Rep	IDDVA D	Reporte Visita Previo Cajeros Automá Inmuebles Ocider
RESONDED STREET PREVIA PREVIA PREVIA PREVIATION OF STREET PREVIATIONS OF STREET PREVIATI	BBVA Bancomer	emacos state
Reports to VISITA PREVIA maltroda of an 18 CP-7 at a later flexible General advances a Beauty of Ces in Teperal lagraged run Proposed a reasons Colore 1- FECHA DE VISITA: 2- BERAGADO DE SETIO 2- MORANDO BERTO 2- MORANDO BERTO 3- MORANDO BERTO 4- MORANDO BOUNDO BERTO 4- MORANDO 4		Reporte Visita Pravia
PROPRIES INTO A PROPRIES AND A PROPR	SERVICE OF THE SECOND SECOND	
PROPRIES INTO A PROPRIES AND A PROPR	Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 08-0	8-17 al ello Hest to General ubleado en Bornardo Cosin teperas lacerdome
2. BRANCADO DE STIDO 1. MORARDO DE RINGIÓNE 4. RESTRICCIONES DE ACCESSO: 5. WIRACIÓN DE CARBERO 5. RUTA DE CONTRINTE NORMAL: 6. LECTURA DE LOCURE SA LEC	proyecto a realizar Ca	Jere _
1. HORANGO DE ATRICIONS: 4. WERGANGO DEL CALBERO: 4. WERGANGO DEL CALBERO: 4. WERGANGO DOMINITER DOMINIAL: 4. LECTURA DE CONSUMETE REBULLADA: 5. L. LECTURA DE CONSUMETE REBULLADA: 4. LECTURA DE CONSUMETE REBULLADA: 5. L. LECTURA DE CONSUMETE REBULLADA: 4. LECTURA DE CONSUMETE CALBERO: 5. L. LECTURA DE CONSUMETE CALBERO: 5. L.		08 de Julio de 2017
A. REPORTION DE LE ACCESSO: A. HUNDA GAGGESO: A. HUNDA GAGGESO: A. HUNDA GAGGESO: A. TALLER ONNEINTE REPUBLICAN: A. TALLER ONNEINTE REPUBLICAN: A. TALLER O GENERAL CONSENTE REPUBLICAN: A. TALLER O GENERAL CONSENTE REPUBLICAN: A. TALLER O RECURSING: TH. NEW A. TALLER CONSENTE CARGASH; TH. SEPARAL ACCIONE ON EXTERIOR: TH. SEPARAL CANDON INTERIOR: TH. SEPARAL CANDON INTERIOR: TH. AREA OF REPUBLICAN ON EXTERIORS TH. PREULINAD OF WATER VO. LOSA DE ENTREPSO: TH. PREULINAD OF SALE VO. LOSA DE ENTREPSO: TH. PREUL TH.		
A-RUTADE CONSIDER TO ROMANI:	4 RESTRICCIONES DE ACCESO:	
LECTURA DE CONTRIENTE REPOLADA: LECTURA DE CONTRIENTE REPOLADA: S. TALERGO LECTURA DE CONTRIENTE CARCASA: S. TERRALZAGION INTERDOR: S. RESPALZAGION INTERDOR: S. RESPALZAGIONI INTERDOR: S. RESPALZAGION INTERDOR: S. RESPALZAGION INTERDOR:		dentro del Hospital
L. LECTURA DE CONTRIENTE REPOLLADA: 4. TABLEAD GLEGTINGO. 5. TALBEAD GLEGTINGO. 6. TERME O REQUIRER CARCASA; 6. TERME O REQUIRER CARCASA; 6. TERME OR REQUIRER CARCASA; 6. TERME TO LOS ADE ENTREPOS: 7. TO LOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS. 7. TO LOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS. 7. TO LOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS ADECUMENTOS. 7. TO LOS ADECUMENTOS ADECUMENTO		por entrade phinsipal oil fondo
8- TABLERO ELECTROCO 8- VOZY DATOS 11- INSTALACIONES DE UPAS BPYRESULADOR: 12- ABEQUACIONES: 13- NERIO REGULERE CARCASAI 14- TERRO REGULERE CARCASAI 15- SERALIZACION EXTERIOR: 16- SERALIZACION EXTERIOR: 16- REGULTACION EXTERIOR:	7 LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:	
18. PROLEGIES DE UPAI SIDVINESULADOR: 11. INSTALACIONES DE UPAI SIDVINESULADOR: 12. ADECUACIONES: 15. TIENE O REQUERES AAS 15. SERALIZACION INTENDOR: 15. SERALIZACION INTENDOR: 16. PROLEGIES DE VIDATORIO DE VOZICATORIO 16. PROLEGIES DE VIDATORIO DE VOZICATORIO DE VOZICATO		
11. INSTALACIONES DE UPER SORVESCULADOR: 12. ADECUACIONES: 12. ADECUACIONES: 12. ADECUACIONES: 13. INENO O REQUERRE AA: 14. TIRNO O REQUERRE AACAGAR: 15. SERALAZACION EXTERIOR: 16. SERALAZACION EXTERIOR: 17. CANALIZACION EXTERIOR: 18. PRUIBAD DE LA VISITA O BERTANDOR: 18. PRUIBAD DE LA VISITA O BERTANDOR: 19. RESULTADO DE LA VISITA O BERTANDOR: 19. ATAM ESTA anclado al filo putitura flora 11. ATAM ESTA anclado al filo putitura flora 11. ATAM ESTA anclado al filo putitura flora 12. ATAM ESTA anclado al filo putitura flora 13. SELLO 20. CONCRETA ESTA EN DUEN ESTA DO DOREL USDARIO RESTANDOR: 10. SELUSIVO PARA SER LIENADO POR EL USDARIO RESTA DO DOREL USDARIO RESTA DE LA VISITA DEL VISITA DE LA VISITA DEL VISITA DE LA VISI		
12-ABELLACIONES: 35. TENEO O REQUIRERE AA: 14- TENEO O REQUIRERE AA: 15- SERALIZACION INVESIDOR: 15- SERALIZACION INVESIDOR: 15- SERALIZACION INVESIDOR: 15- RESEALIZACION INVESIDOR		
18. TERMO DE REQUERES AND THE REQUERED AND THE REQUERED AND THE REQUERED AND THE REQUERED AND THE REGUERED AND THE REGUERED AS THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE O	12 ADECUACIONES:	
18. SERALIZACION ENTERIOR: 18. SERALIZACION ENTERIOR: 18. SERALIZACION ENTERIOR: 18. SERALIZACION ENTERIOR: 18. PRILIZACION ENTERIOR: 18. PRILIZACION ENTERIOR: 18. PRILIZACION ENTERIOR: 18. PRESULTADO DE LA VISITIA OBSERVACIONESI COMENTARDOR: 18. PRESULTADOR: 18. PRESULTADOR: 18. PRESULTADO DE LA VISITIA OBSERVACIONESI COMENTARDOR: 18. PRESULTADOR: 18. P		no Requiere
INAUEBLES: ACHUSIVO PARA SER LIENADO POR EL USUARIO (2004) SELLOS IVO PARA SER LIENADO POR EL USUARIO (2004) SELOS IVO PARA SER LIENADO POR EL USUARIO (2004	14 TIENE O REQUIERE CARGASA:	Treat nuclea Imalen
MALLEDING DE VEZIDATOR IS SE PRUBBA DE FIRME YO LOSA DE ENTREPISO: 18. REBULTADO DE LA VISITA OBSERVACIONESI COMENTAROR: SC IS & MOUNTERINIMIENTE DE L'IMPORTES A ATMINISTRATE DE L'IMPORTES A ADMINISTRATE DE L'IMPORTE		
18. FRILED TO LOSA DE ENTREPISO: 18. RESULTADO DE LA VISITA DESERVACIONES COMENTARDOS: 20. LOS E MONTE PRIMITION DE ENTREPISO: 21. ATM este anchade al Piso partir para Maria Para Para Para Para Para Para Para		
Se is e mantanimente de limpiesa al ATM ATM esta anclado al fice pa fiene flaca ATM esta anclado al fiene flaca ATM esta anclado anclado anclado anclado a	18. PRUEBA DE FIRME YO LOSA DE SUTO-	51
Scise mantenemento de limpiesa al ATM CI ATM esta anclado al Esca patiene Mara Concasa esta en pren estado Concasa esta estado Concasa esta en pren	19 RESULTADO DE LA VISITA/ ORSERVACIONES/	CAMENTADIAG
NOMBRIE: PUESTO: INMA: Ondication Cinica TV SELLO Condication Cinica TV Addition! Efficiency Colleged on the Service Addition of the Service		NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR
INMUEBLES: Adfluid Eficiencia y Calland a to Service Variation C		LUSIARIA CITARRA ASCAUCA
Actived Eficiencia y Califord a to Comision Variation	NOMBRE: PUESTO: FIRMA:	UNS 7 0 0 A A GO. 2017 2 2 Coordination Climica TN 2017
	NOMBRE: PUESTO: FIRMA:	UNS 7 0 0 A A GO. 2017 2 2 Coordination Climica TN 2017
	NOMBRE: PUESTO: FIRMA: SELL(INMUEBLES:	Coordinative Carlo Services Carlo Se