

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES



	CONSER			SPONSABLE	M&IK			nes			
LA LOMA			315	CENTRO RESPONSABLE		FECHA					
	REPORTA:	INAS # 1400 (A	. REPORTE N° 40.3758/2 . COMA . TELEFONO: 44.33 15777. S . HORA DE ORIGEN: HORA DE LLEGADA: 2:05 . HORA DE SALIDA: 4:10			2	 				
			DE SERVICIO					108			
INMUEBLE				MOBILIARIO							
		PROBLEMA REPOR	TIPO V COLUE	-							
DE EIEC		TA LA RESOLOC	ACION D	EALFONG	DRA 6	N A	APEA				
CANTIDAD	MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO										
Nombre: Jo.		E DE LA EMPRESA S HONTOYA LOPEZ		OORDINADOR INM	JEBLES BA	MCOM	ER	8.4			
	12241	EXCLUSIVO PARA SER	LLENADO POR	EL USUARIO		and sugar	WAR.	1			
Nombre:	Sello	Mesa de Control de 2 La Disponibilid fue: 3 La Atención y personal técnico fue. 4 La Solución a s	e Reportes fue: lad mostrada por Actitud de Serv ue: u Problema fue:	ó su solicitud por la el personal técnico ricio recibida por e écnica del personal?		Bueno	Regular	Malo			
OBSERVACION	ES Y QUEJAS:										

Formato de validación, trabajos menores

CR: 3 15	Sucursal: LA LOMA	Fecha: 16 MAY 201;
Mor	nto final (sin IVA):	No. Ticket / ODC 40375812
Acciones realizadas		of the second se
	COLO CACION DE ALFO	OMBRA ? CUADROS
and the second s		
Marcar con "x" donde corresponda		,
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muras
Validación del servicio Observaciones del usuario:	andere de l'anno de la company de la comp La company de la company d	the second control of the second seco
Andros Firme y Sallo	netez Nov J del Usuario	Firma Proveedor
Firma Subdirec	ctor Regional	Firma Director DAR

Inmuebles Redes, 2015

Versión 1.0

		. •