

Nº Orden: 000040423046



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/12 10:36:57

Síntoma: DETERIORO DE SEÑALIZACIÓN INTERNA MMROTULO-02

Prioridad: 4.Queias <= 1080H Siniestro: No

Motivo de la Orden: DS5 ARCOIRIS

Descripción de la Orden: M606251 PIDE SE CAMBIE EL ARCOIRIS DE LA SUCURSAL POR QUE YA SE ESTA DESPEGANDO Y ALGUNAS PARTRES YA NO TIENE NADA POR QUE LOS CLIENTES JALAN LOS PEDAZOS DESPEGADOS TEL. 4474781844(30) CEL. 4471037591

Usuario Notificador: M606251 Teléfono: 4474781844

Ubicación Técnica: MX11000250-10-10 RÓTULOS

Planta: BAJA Oficina: 5640

CECO: MX11005640 MARAVATIO PORTAL

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: AQUILES SERDÁN 156, 61250 MARAVATIO (Michoacán)

Usuario: M606251

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa REGULAR

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

La solución a su problema fue:

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas Rodrigues

Fecha de Atención: 2017/08/02 14:36:04

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se reemplazo arco iris dañana en patio. Un metro de arco iris.

Folio levantadoycy. Atendido en el mes de julio

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1

