BBVA Bancomer

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

SUBDIRE	ECCION DE M ANTEN	NIMIENTO A S UCU	RSALES A&R	construcciones			
CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE FECHA						
TRANSITO ALCALDE	OAZS	36P 17					
PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO:. AV. ALCAL PERSONA QUE RECIBE REPORTE: FECHA DE ORIGEN:	APPLANA	HORA D	DE ORIGEN:	10:35			
	TIPO DE S	ERVICIO					
INMUEBLE	MOBILIARIO						
REPARACION DE SUELTOS	PROBLEMA REPORTAL A BAUCAS OS ROS PAI	LOS 1	REPAL DOS	CSTABAN			
CANTIDAD UNIDAD	MATERIAL EMPLEADO	EN LA REPARACION CONCEPTO					
RESPONSABLE DE LA EMP Nombre: ANDRES PANTRE	CZ ADZ	COORDINA	DOR INMUEBLES B	ANCOMER			
Nombre: All and Mr. Firma: Selias Oa 17 OBSERVACIONES Y QUEJAS:	1 La Rapidez con la comesa de Control de Re 2 La Disponibilidad r fue: 3 La Atención y Act personal técnico fue: 4 La Solución a su Pro 5 ¿Cómo considera la	que se atendió su solic portes fue: nostrada por el person itud de Servicio recib oblema fue:	Excelente itud por la nal técnico ida por el	Bueno Regular Malo			
DO CON EL ARTICIA	DE						

	Formato	de validaci	ón, trabajo	s meno	res	
CR: 0425 Sucursal: TRAVSITO ALCALDE Monto final (sin IVA):					Fecha: 15 SeP 7	
Acciones realizadas						
Descripción breve:						
DEPARA CION	DE	4 BANCAS		RES PALDO	CAIDO	
Marcar con "x" donde corresponda						
Sistema Electrico		Elevado	res y Escaleras		Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario			Mobiliario	×	Limpieza	
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias			Impermeabilización		
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa			Estacionamientos		
Plantas de Emergencia			Pinturas		Pisos / Muros	
Validación del servicio						
Observaciones del usuario:						
		0425-Ea				
		BBVA Ban	0020			
Firma y Sello de	ACUER	15/09/	resire (2)		DES MANNEZ HOZ irma Proveedor	
	0425-5	G. T. O. C.	CULO 39			
Firma Subdirector Regional			Firma Director DAR			