BBVA

Nº Orden: 40395229 Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 06.06.2017 Hora inicio: 14:25:04

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido: 7 JUNIO Hora Atendido: 00:00:00 /0:05

Causa: Reajuste de chapa

Fecha Realizado: 7 JUNIO

Hora Realizado: 00:00:00 10:05 0 12:49

Fecha Programado:

Hora Programado: 00:00:00

Nº Orden: 40395229

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 06.06.2017

Hora Inicio: 14:25:04

Motivo Orden: CH1 CHAPA FLOJA

Sintoma: MMCER/CA-06 CHAPAS

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000603-10-08 CARPINTERIA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1219

Ceco: MX11001219 SANTIAGUITO Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: AV MORELOS NORTE 1790, 58110 Michoacán

Usuario Notificador: 10017701 MARTINEZ CHAVEZ, FILIBERTO

Telf. Contacto: 4443170106

e-mail contacto: FILIBERTO MARTINEZ 1@BBVA.COM

		OK
N° Op.	Operación	On.
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is	CHI CHAPA FLOJA	

DESCRIPCIÓN ORDEN:

M843890

4443170106 E30

USUARIO REPORTA QUE LA CHAPA DE LA PUERTA DE ACCESO A SUCURLSA LA PRINCIAPL TIENE LA CHAPA FLOJA LO CUAL ESTA FALLA PONE EN RIESGO ALA SUCURSAL YA QUE LA PUEDEN QUITAR SOLICITA SU PRONTA ATENCION

SUCURSAL YA QUE LA P	THE PORT OF THE PO	USUARIO		
	EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR EL	EXCELENTE	BUEND	REGULAS
	a contact con la que se atendió su solicitud	1		
iombra T. berl	Control de Repones luc.	1		-
Make Chings	La Disponibilidad mostrada por el personal La Atención y Actitud del Servicio recibida por	1		_
remai A	La Atencion y Action fue:	-		-
12 00				
19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Como considera la capacidad del personal?			
4	8550° N			
Tale, &	99			
	Agr.			
	42.			
	St.			
	2			