



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/08/09 10:37:05

Síntoma: PUERTAS INTERIORES MMCER/CA-02

Prioridad: 3.Ordinaria <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PU1 PUERTA DE ESCRITORIO

**Descripción de la Orden:** REPARACION DE LA PUERTA DEL MUEBLE DE ESCRITORIO EN EL AREA DE EJECUTIVOS USUARIO INDICA QUE SE SAFO Y SE ROMPIO LA BISAGRA USUARIO INDICA QUE CUESTA ABRIR Y CERRAR CR:1057 TEL:33 3614 3638

Usuario Notificador: M908433 Teléfono: 3336143638

Ubicación Técnica: MX11000549-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA Oficina: 1057

CECO: MX11001057 CENTRAL CAMIONERA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Calzada Independencia Sur Y Niños Héroes 980, 44180 GUADALAJARA (Jalisco)

**Usuario:** M908433

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

**EXCELENTE** 

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: NOE meza

Fecha de Atención: 2017/08/09 16:19:33

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se reparó puerta de escritorio de ejecutivo ya que estaba caída

Mano de Obra: Cuadrilla requirió colocar tornillos nuevos para ajustar puerta

Materiales: Tornillos desarmador

## Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

