

NUMEROS GENERADORES

OBRA: 1052 - CINCO DE FEBRERO UNIDAD HO. UBICACIÓN: CALZADA 5 DE FEBRERO NO. 555 - SECTOR REFORMA JALISCO SERV 1 DE CLAVE PARTIDA CONCEPTO L-38 CERRAJERIA REPARACION DE CHAPA JALADERA BOTON DE PUERTA DE ALLIMINIO DE ACCESO A CAJERO AUTOMATICO, EL PRECIO INCLUYE; DESISTALACION DE LA AJUSTES, REINSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. LOCALIZACIÓN AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BANCOMER BANCOMER CONFO	A
UBICACIÓN: CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 SECTOR REFORMA JALISCO SERV 1 DE CLAVE PARTIDA CONCEPTO CLAVE PARTIDA CERRAJERIA REPARACION DE CHAPA JALADERA BOTON DE PUERTA DE ALUMINIO DE ACCESO A CAJERO AUTOMATICO, EL PRECIO INCLUYE; DESISTALACION DE LA AUUSTES, REINSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BUVA BANCOMER CONFO	
CLAVE PARTIDA CONCEPTO L-38 CERRAJERIA CORRECCION SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN BUVA BANCOMER CONFO	1
L-38 CERRAJERIA REPARACION DE CHAPA JALADERA BOTON DE PUERTA DE ALUMINIO DE ACCESO A CAJERO AUTOMATICO, EL PRECIO INCLUYE; DESISTALACION DE LA AJUSTES, REINSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BVA BANCOMER CONFO	1
LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BANCOMER CONFO	
EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BANCOMER VOBO BBVA CONFO	JALADERA, REPARACIONES
	RMIDAD EMPRESA
TOTAL: 1.000 SERV	